

Fecha de inspección:09/23/2019		Lugar de inspección o Sede: Bogotá		Fecha de prox. inspección:10/07/2019		
DATOS DEL CONDUCTOR			DATOS DEL VEHICULO			
Nombres y apellidos:MONTES CORREA, ISABEL Nº de identificación:60383170			Placa: SKL262	I interno:001	Tipo: MICROBUS	
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	Modelo: 2004	Marca: KIA PREGIO	
Documento de identidad	X				Kilometraje:322078	
Licencia de conducción	X					
CRITERIOS	SI	NO		FECHA		
Tarjeta de propiedad						
Tarjeta de operación	X			2020-01-04		
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)	X			2020-02-19		
Revisión preventiva	X			2019-07-23		
Revisión tecno mecánica (vigente)	X			2020-01-23		
Póliza de responsabilidad civil contractual (vigente)	X			2020-01-31		
Póliza de responsabilidad civil extracontractual (vigente)	X			2020-01-31		
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN			CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	
PARTE POSTERIOR	Estado de la placa	X				
	28. Estado y seguro de las puertas	X				
	27 Como conduzco	X				
	26. Bandera escolar 2 amarillas / 2 negras , 65 cms largo/ 45 y 10 cms ancho	X				
	25. Operación nacional		X	No tiene		
	25. Emblema escolar	X				
	24. Velocidad máxima	X				
	24 Luz de placa	X				
	22. Vidrio Panorámico	X				
	21. Luces direccionales	X				
	20. Luces de parqueo	X				
	19. Luces de reversa	X				
PARTE FRONTAL	18. Luces traseras medias	X				
	17. Luz de freno ( stop ) y tercer stop	X				
	35. Réplica de la placa parte superior (66 cms x 33 cms )	X				
	34. Emblema escolar (escrito al contrario)		X	No está al contrario		
	33. Ruter	X				
	32. Estado de la placa	X				
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)	X				
	30. Luces direccionales y parqueo	X				
	29. Luces delanteras altas y bajas	X				
	LADO IZQUIERDO	9. Llantas en condiciones de trabajo	X			
		12 Estado y seguros de las puertas y ventanas	X			
		11. Logo razón social de la empresa transportadora	X			
10. Réplica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)		X				
LADO DERECHO	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas	X				
	14. Réplica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)	X				
	13. Llantas en condiciones de trabajo	X				
FUNCIONAMIENTO	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X				
	52. Niveles de fluido (frenos)	X				
	52 Niveles de fluido (Aceite)	X				
	51. Suspensión		X	Bujes inferiores de amortiguadores, manguera freno delantera izquierda, terminal axial delantera izquierda, ajustar rodamientos		
	50. FRENO DE EMERGENCIA	X				
49. Freno Principal	X					

ESTADO INTERNO DEL VEHICULO	53. Revisión fuga de fluidos		X	Bomba inyección, empaque tapa valvulas
	48. Pitos delantero y de reversa	X		
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X		
	46. Palanca de expulsión o martillo	X		
	45. Salidas de emergencia señalizadas	X		
	44. Estado del puesto del conductor	X		
	43. Estado general de sillas y cojineria	X		
	42. Bolsa de residuos sólidos	X		
	41 Parasoles.	X		
	40. Aseo general exterior	X		
	39. Espejo retrovisor y central	X		
	38. Estado de los cinturones de seguridad	X		
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	37. Estado general de latonería y pintura	X		
	36. Aseo externo del vehículo	X		
EQUIPO DE CARRETERA	8. Llanta de repuesto	X		
	7. linternas	X		
	6. Cruceta	X		
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo	X		
	3. Extintor N0 1	X		03-2020
	2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos	X		
	15. Logo razón social de la empresa transportador	X		
	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores llaves de expansión y llaves fijas	X		
BOTIQUÍN	73.chaleco	X		
	72. Teléfonos de emergencia	X		
	71. Cuello Ortopedico	X		
	70. Linterna	X		
	69. Pito	X		
	68. Preservativos	X		
	67. Copitos	X		
	66. Encendedor	X		
	65. Tapabocas (23 unidades)	X		
	64. Baja lenguas (23 unidades)	X		
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X		
	62. Mascarilla para maniobras de reanimacion		X	No tiene
	61. Guantes de látex. (23 de unidades)	X		
	60 Espardrapo o vendas adhesivas	X		
	59. Gasas limpias (23 unidades)	X		
	58. Tijeras de punta roma	X		
	57. Botella de agua		X	Vencida
	56. Suero en bolsa	X		
	55. Maletín identificado como botiquin	X		

#### LLANTAS

Delantera izquierda	Delantera derecha	Trasera izquierda	Trasera derecha
4,15	4,25	IN	EX
4,32	4,17		4,28
3,92	4,19		4,22
			2,96
Cumple	Cumple		
		No cumple	Cumple
		Cumple	No cumple
		Cumple	Cumple

#### RECOMENDACIONES

Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad	Realice el aseo de la cojineria
Prepare renovación de SOAT	Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil
Prepare renovación de carga de sus extintor	Prepare renovación de carga de sus extintor
Mejore la instalación de cinturones de seguridad	Mejore la bandera escolar
Mejora del estado de latonería y pintura	Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín

Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles	Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles
Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad	Absténgase de utilizar sillas improvisadas
.Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar	.Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar
.Prepare caja de herramientas	Señalice las salidas de emergencia clara y visible
Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad en sus vidrios	Prepare nueva revisión tecnomecanica
Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil	Adquiera un botiquín mas adecuado



Responsable de la inspección por:

Firma:

Nombre y apellido del conductor:

Firma: