



Ruta 5

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
--------	-------------	-------	-----------------

**Nota: Defectos tipo A.** Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

E. CONFORMIDAD CON NORMA NTC 5375

Nota: Causal de rechazo:

- Igual o superior a 10 para vehículos particulares.  
Igual o superior a 5 para vehículos públicos.  
Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicleta.  
Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros.  
Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza  
automotriz  
Cuando se presente al menos un defecto tipo A para  
vehículos tipo remolques.

34068

repuesto: 4.1 mm, Labrado Eje 1 Izquierda: 3,3 mm, Derecha: 3,1 mm, Eje 2 Izquierda: 3,0 mm, Derecha: 3,5 mm



-Fin del Informe

Daniel Jose Palacios Otalora

Visual - Rafael Ricardo Duque Vargas, Luces - Julio Cesar Hernandez Lopez, Foto #1 - Rafael Ricardo Duque Vargas, Foto #2 - Rafael Ricardo Duque Vargas,

Nota

- 1) El campo del resultado de la prueba de Oxido Nitroso (NO) en el Formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.
- 2) Los Resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes, y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad como indica el Artículo 50 de la ley 769 de 2002.