



PLACA:	TLX308	CLASE:	BUSETA	MARCA:	NISSAN	LINEA:	TK55			
KILOMETRAJE:	254.236	MODELO:	2013	CILINDRAJE:	4500	SILLAS:	25	COLOR:	BLANCO.	
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	Dd084116cm	VIN:	9F9ALFTK0DD084116	CHASIS:	9F9ALFTK0DD084116			
Revisión Tecnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:				CIA. MUNDIAL DE SEGUROS		
Certificado:	179552094	Fec.Exp:	14/02/2025	Fec.Ven:	14/02/2026	89831693	Fec.Exp:	25/01/2025	Fec.Ven:	24/01/2026
Empresa:	EL MERIDIANO TOUR S.A.S. NIT. 901748686					Dirección:	BOGOTA			
Propietario:	LUIS GERMAN ORTIZ CC. 80436446					Dirección:	BOGOTA			
Conductor:	LUIS GERMAN ORTIZ CC. 80436446					Dirección:	BOGOTA			

INSPECCIÓN SENSORIAL											
LUCES			Rines Traseros			Retrovisor Izquierdo			Tubos-Mangueras		
Altas		✓	Esparragos y Tuercas		✓	Placa Delantera		✓	Pastillas-Bandas		✓
Bajas		✓	Llanta de repuesto		✓	Placa Trasera		✓	Excesiva		✓
Medias Delanteras		✓	FUGAS			Placa Laterales y techo		✓	Pedal Antideslizante		✓
Medias Traseras		✓	Sistema de dirección		✓	Emblemas		✓	SISTEMA ESCAPE		
Freno		✓	Aceite de motor		✓	DIRECCION			Union Anillos		✓
Placa		✓	Valvulina caja		✓	Cabrilla		✓	Union Tubo		✓
Reversa		✓	Valvulina Transmisión		✓	Juego Libre		✓	Catalizador		✓
Direccional Izquierda		✓	Liquido De Frenos		✓	Columna		✓	Silenciador		✓
Direccional Derecha		✓	Liquido Refrigerante		✓	Caja De Direccion		✓	SISTEMA ELECTRICO		
Parqueo		✓	Combustible		✓	Terminales		✓	Interruptor Electrico		✓
Interna		✓	Aire		✓	Axiales		✓	Correas		✓
Gradas		✓	Sistema de Escape		✓	Brazo corto		✓	Bateria		✓
HABITACULO DE PASAJEROS			MOTOR			Brazo largo		✓	Cableado		✓
Limpia Parabrisas		✓	Tapa De Aceite		✓	Pitman		✓	Interruptor Central		✓
Tapiceria		✓	Varilla Medida Aceite		✓	Biela		✓	Arranque		✓
Tapa Motor		✓	Nivel De Aceite		✓	SUSPENSION			Pito Ciudad		✓
Silleteria		✓	Ventilador		✓	Topes		✓	Tacometro		✓
Cinturones de seguridad		✓	Radiador		✓	Amortiguador Delantero		✓	Man Presion Aire		✓
Gradas		✓	Filtro Combustible		✓	Amortiguador Trasero		✓	Man Combustible		✓
Pedales		✓	Correas-Mangueras		✓	Soportes/Sapos		✓	Amperimetro		✓
Tapa Combustible		✓	CARDAN			Brazo Compensador De Direccion		✓	Pres.Lubrimotor		✓
Puerta		✓	Crucetas		✓	Tijera Inferior Y Superior		✓	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA		
Pasa Manos		✓	Uniones		✓	Splinderes		✓	Extintor		✓
Timbre		✓	Cadena o soportes de desprendimiento		✓	Barra Estabilizadora		✓	Botiquin		✓
Vidrios		✓	TRANSMISION			Muelles, Espirales Y Cauchos		✓	Triangulos -Conos		✓
Parabrisas Posterior		✓	Embragues		✓	Rotulas		✓	Linterna		✓
Ventanillas		✓	Caja De Velocidades		✓	Terminales		✓	Llaves Rueda ,Gato		✓
Salida De Emergencia		✓	ESTADO CARROCERIA			Holguras		✓	Tacos (Cuñes)		✓
Escotillas		✓	Pintura General		✓	Chasis		✓	Herramientas		✓
Martillos		✓	Chapas Puertas		✓	Pasadores		✓	Manguera Aire		✓
Dispositivo de velocidad		✓	Parachoques		✓	FRENOS					
SISTEMA RODAMIENTO			Capot		✓	Booster		✓			
Llantas Delanteras		✓	IDENTIFICACION			Freno De Mano / seguridad		✓			
Llantas Traseras		✓	Retrovisor Interior		✓	Campanas		✓			
Rines Delanteros		✓	Retrovisor Derecho		✓	Discos		✓			

LABRADO RUEDAS (mm)			Eje 1			Eje 2				Eje 3			
			Izquierdo	Derecho		Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2
Rueda de Repuesto		9.6	5.8	6.9		4.7	9.3	4.9	9.6				
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza Peso Unidad			Fuerza Peso Unidad			Desequilibrio Máximo Unidad				
	50	%	Eje 1 Izquierdo										



Observaciones	CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA	RESPONSABLE
APTO PARA EL SERVICIO	 LUIS GERMAN ORTIZ CC. 80436446	

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehiculo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.