

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00020299-2312



CDA MORATO
NIT 9002653576
CRA 69B No 98A-91 Tel 2715003
BOGOTÁ

FECHA

Fecha de prueba:
2023-12-27

Dirección:
CLL 167 N. 51-40

Vaca:
TSO857

Servicio:
PÚBLICO

Marca:
NISSAN

No Licencia Tránsito:
10018171618

Combustible:
DIESEL

Color:
BLANCO

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. () No. 14269800

Ciudad:

BOGOTA

Departamento:


DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO

Clase: MICROBUS Modelo: 2013 Cilindrada: 2953 Kilometraje: 198857

Empresa: TOUR COLOMBIA

Conductor: JULIO ERNESTO MORA SAENZ



Fecha 2023-12-27, Placa TSO857 Hora 08-21



Fecha 2023-12-27, Placa TSO857 Hora 08-27

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 50	Delantera Derecha	Valor 56	Trasera Izquierda	Valor 47	Trasera Derecha	Valor 41	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	----------	-----------------	----------	-----------	----------

Frenos

Eficacia Total	Mínimo 57,3	Unidad %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 3172	Peso 6102	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 3146	Peso 5700	Unidad N	Desequilibrio 0,8	Máximo 30	Unidad %
Eficacia Auxiliar	Mínimo 24,7	Unidad %	Eje 2 Izquierdo	2839	4385	N	Eje 2 Derecho	2542	4228	N	10,5	30	%

Desviación Lateral

Eje 1	1,4	Eje 2	1,1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	-----	-------	-----	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Señalización salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Comandos que encienden y comutan las luces.	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Direccionales	CUMPLE
G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Freno o parada	CUMPLE
G1 Defensas o parachoques	CUMPLE	G1 Batería	CUMPLE	G1 Reversa	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Número de sillas	CUMPLE	G1 Delimitadoras o posición	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Chapas y seguros	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Calcomanías internas reglamentarias	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 La inexistencia de los elementos de control de velocidad	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE
G1 Perforaciones	CUMPLE	G1 Taxímetro	NO APLICA	G1 Luces Bajas	CUMPLE
G1 Roci o interferencia entre las llantas guardabarros carrocería o suspensión	CUMPLE	G1 Soportes	CUMPLE	G1 Exploradoras delantera y/o traseras.	CUMPLE
G1 Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes	CUMPLE	G1 Fugas	CUMPLE	G1 Señales reflectivas reglamentarias	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Color de luz emitido diferente en la estipulada	CUMPLE
G1 Soporte de cardán trasero	CUMPLE	G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Luz que indica que se encuentra libre - Taxis	NO APLICA
G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE
G1 Llanta de repuesto	CUMPLE	G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE
G1 Eje 1 llanta - rin derecha	CUMPLE	G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE
G1 Eje 1 llanta - rin izquierda	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE
G1 Eje 2 llanta - rin derecha	CUMPLE	G1 Pernos	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE
G1 Eje 2 llanta - rin izquierda	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE
G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Barra estabilizadora	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE
G1 Cojinería	CUMPLE	G1 Topes de suspensión	CUMPLE		
G1 Cinturones de seguridad	CUMPLE	G1 Mangueras de frenos	CUMPLE		

G1: CARROCERÍA INTERIOR Y EXTERIOR

G2: MOTOR SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN

G3: ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y KIT DE CARRETERA

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		8,29
Izquierda		Derecha
Eje 1	5,63	5,65
Eje 2	6,34	6,75

CDA MORATO

Nº 000 265 357 6 VICTOR ANDRES CARDENAS MARTINEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.

APROBADO