

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00004671-2309



CDA INGENIERIA S.A.S.
NIT 901084176-6
CARRERA 95 N° 66A - 10 Tel
4827213
BOGOTÁ

FECHA

Fecha de prueba:
2023-09-27

Nombre o razón social:

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

JORGE ALGARRA

Teléfono:

3118301355

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 19484562

Dirección:

KR 83 # 69 A 28

Ciudad:

BOGOTA

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

Placa:
UVM489

Marca:

JOYLONG

Línea:

HKL6600C

Clase:

MICROBUS

Modelo:

2015

Cilindraje:

2776

Kilometraje:

199601

Servicio:
PÚBLICO

No Licencia Tránsito:
10020465924

Combustible:
DIESEL

Color:

BLANCO

Empresa:

Conductor:

JORGE ALGARRA

DATOS DEL VEHICULO



Fotografía 1
Fecha 2023-09-27, Placa UVM489 Hora 08-49



Fotografía 2
Fecha 2023-09-27, Placa UVM489 Hora 08-49

Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria

CUMPLE G1 Luz de parqueo

CUMPLE G1 Eje1 Rin Izquierdo

CUMPLE

Distintivo de la empresa

CUMPLE G1 Luz Interna

CUMPLE G1 Eje2 Rin Derecho

CUMPLE

Anclaje sillas

CUMPLE G1 Luz Placa

CUMPLE G1 Eje2 Rin Izquierdo

CUMPLE

G1 Estado tubos escape

CUMPLE G1 Luces Altas

CUMPLE G1 Latoneria y Pintura

CUMPLE

G1 Asco General

CUMPLE G1 Luces Bajas

CUMPLE G1 Tapiceria

CUMPLE

G1 Espejos

CUMPLE G1 Indicadores de tablero

CUMPLE G1 Cojineria

CUMPLE

G1 Pernos

CUMPLE G1 Terminales Bateria

CUMPLE G1 Caja de Direccion

CUMPLE

G1 Soportes

CUMPLE G1 Anclaje de bateria

CUMPLE G1 Terminales

CUMPLE

G1 Rotulas Superiores

CUMPLE G1 Desempeñador

CUMPLE G1 Brazos Axiales

CUMPLE

G1 Rotulas Inferiores

CUMPLE G1 Cruceta

CUMPLE G1 Bastidor

CUMPLE

G1 Resortes o Ballestas

CUMPLE G1 Linterna

CUMPLE G1 Pisos

CUMPLE

G1 Amortiguadores

CUMPLE G1 Triangulos

CUMPLE G1 Promedio de Distancia

NO APLICA

G1 Tijeras

CUMPLE G1 Banderola

CUMPLE G1 Promedio de Tiempo

NO APLICA

G1 Limpiaparabrisas

CUMPLE G1 Tacos

CUMPLE

G1 Retrovisores

CUMPLE G1 Llanta de respuesto

CUMPLE

G1 Pito

CUMPLE G1 Gato

CUMPLE

G1 Dispositivo de velocidad

CUMPLE G1 Herramienta

CUMPLE

G1 Parabrisas

CUMPLE G1 Extintor

CUMPLE

G1 Ventanillas

CUMPLE G1 Botiquin

CUMPLE

G1 Puertas

CUMPLE G1 Señales de advertencia

CUMPLE

G1 Cinturones de Seguridad

CUMPLE G1 Eje1 Ilanta Derecha

CUMPLE

G1 Salidas emergencia y Martillo

CUMPLE G1 Eje1 Ilanta Izquierda

CUMPLE

G1 Direccionales

CUMPLE G1 Eje2 Ilanta Derecha

CUMPLE

G1 Stop

CUMPLE G1 Eje2 Ilanta Izquierda

CUMPLE

G1 Reversa

CUMPLE G1 Eje1 Rin Derecho

CUMPLE

G1 CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	6,24	5,87
Eje 2	4,52	4,63



Ing. Jose Luis Carrillo Peñuela

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.