

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**

No: 00001459-2511



CDA BOGOTÁ SEDE
NORTE 170 TOBERIN
NIT 9016353349
CL 166 22-13 BOGOTÁ Tel
3143968942
BOGOTÁ

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO									
Fecha de prueba: 2025-11-19	Nombre o razón social: LÓPEZ CARVAJAL PEDRO ENRIQUE			Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()			No. 80085630		
Dirección: CRA 1#181B-70	Teléfono: 3112016842			Ciudad: BOGOTÁ			Departamento: DISTRITO CAPITAL		
DATOS DEL VEHICULO									
Placa: WCS107	Marca: FOTON	Linea: BJ6536B1DDA-S2	Clase: MICROBUS	Modelo: 2013	Cilindraje: 2771	Kilometraje: 321148			
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10014572036	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa:		Conductor: LÓPEZ CARVAJAL PEDRO ENRIQUE			



Suspensión (Si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 65	Delantera Derecha	Valor 56	Trasera Izquierda	Valor 57	Trasera Derecha	Valor 47	Mínimo 40	Unidad %
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo 57,8	Unidad 50 %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 3284	Peso 5955	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 2559	Peso 5062
			Eje 2 Izquierdo	2946	4444	N	Eje 2 Derecho	3043	4993
Eficacia Auxiliar	Mínimo 27,1	Unidad 18 %	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho		
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho		
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho		

Eje 1	-7,6	Eje 2	-1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Desviación Lateral										

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Andaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espojos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballistas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Andaje de bateria	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Lateral	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)
Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5.71
Izquierda		Derecha
Eje 1	4,42	4,58
Eje 2	3,37	3,19