

C.D.A. 37 S.A.

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ

NIT: 900.165.471-9 Dir: Calle 12 A No 35-61 Tel: 2374176-2374177

REVISION TECNOMECANICA PREVENTIVA

Ley 1383 Del 2010 Ministerio de Transporte. Resolución 315 de 2013 y 1565 de 2014

Email: cda37sa@hotmail.com

FORMULARIO No:	PLACA AUTO	F REVISION PREV.	F. PROX. REVISION:	EMPRESA AFILIADA	ORDEN- MOVIL
42246	WCS907	08-mar-19	07-may-19		
MARCA	LINEA	MODELO	CLASE	COLOR (es)	
JINBEI	SY6498J1S3BH	2014	MICROBUS	BLANCO	
TIPO SERVICIO	NIVEL DE SERVICIO	TARJETA OPERACION	LICENCIA TRANSITO	TIPO MOTOR	Venci Rev. Tecn Oblg
PUBLICO URBANO	ESPECIAL	107171	6059649	GAS-GASOLINA	10-sep-19

DATOS DEL PROPIETARIO			
NOMBRE PROPIETARIO	NIT/CC PROPIETARIO	DIRECCION PROPIETARIO	TELEFONO PROPIETARIO
SANCHEZ CHACON MARIA ANGELI	39782601		

DATOS DEL CONDUCTOR		
NOMBRE CONDUCTOR	CEDULA CONDUCTOR	VENC. LICENCIA CONDUCCION
MARIA ANGELICA SANCHEZ	3982601	26-ene-21

DATOS DE LOS SEGUROS		
SEGURO OBLIGATORIO ASEGURADORA	ASEGURADORA C. CONTRACTUAL	ASEGURADORA C. EXTRACONTRA
EQUIDAD		
SEGURO OBLIG VENCIMIENTO	C. CONTRAC. VENCIMIENTO	C. EXTRACONTRAC VENCIMIENTO
13-sep-19		

RESULTADOS ANALISIS DE GASES			
Lim CO %	CO% y otros gas	PPM Resultados:	Aprobó CO%
Lim PPM:			Aprobó PPM:

OBSERVACIONES:

Formulario No: 42246	SISTEMA DE EQUIPOS PREVENCIÓN SEGURIDAD	SISTEMA DE EQUIPOS PREVENCIÓN SEGURIDAD	SISTEMA DE EQUIPOS PREVENCIÓN SEGURIDAD	SISTEMA DE EQUIPOS PREVENCIÓN SEGURIDAD	
1	Retrovisores	Apto	36	Interruptores elevavidrios	Apto
2	Botiquín	Apto	37	Vidrios que distorsionan camp	Apto
3	Espejos laterales	Apto	38	Parabrisas Del y Trasero	Apto
4	Espejo puerta trasera	Apto	39	Polarizados y entintados	Apto
5	Extintor	Apto	40	Fisuras e impactos	Apto
6	Gato hidraulico	Apto	41	Ventanas laterales	Apto
7	Herramientas	Apto	42	Salidas de Emergencia	Apto
8	Linterna	Apto	43	Alineación	Apto
9	Martillo rompe vidrios-palanca	Apto	44	Axiales	Apto
10	Soporte repuesto	Apto	45	Brazo corto	Apto
11	Tacos	Apto	46	Guardapolvos direccion	Apto
12	Triángulos	Apto	47	Asideros y portaequipajes	Apto
13	Dispositivo de velocidad	Apto	48	Cinturones de seguridad	Apto
14	Chaleco	Apto	49	Silletería	Apto
15	Bomper trasero	Apto	50	Sillas discapacitados	Apto
16	Numeros de movil	Apto	51	Tapicería	Apto
17	Cauchos puertas	Apto	52	forros	Apto
18	Latonería	Apto	53	Aseo	Apto
19	Pintura general	Apto	54	Estribos	Apto
20	Bomper delantero	Apto	55	Puertas	Apto
21	Logotipos de la empresa	Apto	56	Pisos (lisos o rotos)	Apto
22	PBX Como conduzcó?	Apto	57	Timbre	Apto
23	Calcomanías Salida Emergencia	Apto	58	Combustible	Apto
24	Aristas cortantes	Apto	59	Aire (mangueras y valvulas)	Apto
25	Placas laterales y de techo	Apto	60	Fugas aceite motor	Apto
26	Tapa aceite y tapa combustible	Apto	61	Bateria	Apto
27	Chapas y manijas	Apto	62	Cableado electrico en mal estado	Apto
28	Líquido frenos	Apto	63	Radiador (fugas)	Apto
29	Booster	Apto	64	Guaya capo	Apto
30	Tubos mangueras	Apto	65	Soportes	Apto
31	Guayas Fundas Varillas	Apto	66	Filtros de aire	Apto
32	Pedal	Apto	67	Guardapolvos rotulas	Apto
33	Bomba principal	Apto	68	Tirantes o brazos	Apto
34	Freno mano	Apto	69	Amortiguadores delanteros	Apto
35	Pito	Apto	70	Amortiguadores traseros	Apto
71	Soportes sapos	Apto	72	Fugas amortiguadores	Apto
73	Tijera inferior	Apto	74	Tijera superior	Apto
75	Terminales	Apto	76	Splínderes	Apto
77	Bujes muelles	Apto	78	Bujes tijeras	Apto
79	Hojas muelles	Apto	80	Espirales	Apto
81	Rotulas	Apto	82	Chasis	Apto
83	Barra estabilizadora	Apto	84	Intensidad luces	Apto
85	Pastas frenos	Apto	86	Pastas estacionarias	Apto
87	Exploradoras traseras	Apto	88	Colores diferentes	Apto
89	Luces reflectivas	Apto	90	Pastas reversa	Apto
91	Comandos luces	Apto	92	Luces bajas	Apto
93	Luces Altas	Apto	94	Luces estribos	Apto
95	Direccionales	Apto	96	Estacionarias	Apto
97	Exploradoras delanteras	Apto	98	Reversa	Apto
99	frenos	Apto	100	Internas	Apto
101	Cocuyos delanteros	Apto	102	Cocuyos traseros	Apto
103	Luz placa	Apto	104	Resonador	Apto
105	Nivel de opacidad %	Apto	106	CO %	Apto
107	Exosto	Apto	108	Bandas laterales	Apto
109	Fisuras	Apto	110	Banda de rodamiento	Apto
111	Regrabadas	Apto	112	Delanteras	Apto
113	Traseras	Apto	114	Repuesto	Apto
115	Rines	Apto	116	Guardapolvos ejes	Apto
117	Pernos y esparragos	Apto	118	Limpiabrisas	Apto
119	fisuras chasis	Apto	120	Peldaños	Apto
121	Puertas	Apto	122	Baul	Apto
123	Carroceria - corrosion	Apto	124	Compuertas de carga	Apto
125	Perforaciones o entrada de agua	Apto	126	Guardabarras	Apto
127	Inexistencia taxímetro	Apto	128	Taxímetro no visible	Apto
129	Holguras elementos transmisión	Apto	130	Fuga de aceite caja	Apto
131	Cadena proteccion cardan	Apto	132	Holguras cardan	Apto

