

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**



NIT 9001105520
CDA DEL OCCIDENTE S.A
Dirección AV ROJAS No 64D - 27
Cd. BOGOTA

Tel. 2235665 -

Fecha 2019/09/27 08:58:27 AM	Propietario MANRIQUE	ARCESIO	CC.(X) NIT.() CE.() No.19316489
Dirección CL 71 B N 100A 27	Teléfono 3115367062	Ciudad: BOGOTA, D.C.	
Placa WEP116	Modelo 2014	Servicio Público	Clase MICROBUS
No. de licencia de tránsito 10015913059	Fecha Matrícula 2014-01-27	Kilometraje 71821	Número de sillas 17
No. Motor FBQU760C687431	VIN VF1FLJCDCYE51B393	Color BLANCO	Combustible DIESEL
			Cilindr 1870



Suspensión

Delantera Izquierda	47.0	Delantera Derecha	49.0	Trasera Izquierda	52.0	Trasera Derecha	54.0	Mínimo: 40.0	%
---------------------	------	-------------------	------	-------------------	------	-----------------	------	--------------	---

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
51.7	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	2959.0	5380.2	N	Eje 1 Derecho	3122.0	5870.2	N	5.2	30 %
			Eje 2 Izquierdo	3057.0	6115.2	N	Eje 2 Derecho	3014.0	6154.4	N	1.4	30 %
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		30 %
26.3	18.0	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		30 %
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		30 %

Desviación Lateral

Eje 1	0.0	Eje 2	1.0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo [-10.0-10.0]	Unidad	m/km
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE	
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE	
G1	Ancaje sillas	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE	
G1	Estado lubos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE	
G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llanta Izquierda	CUMPLE	
G1	Espejos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G8	Eje 1 Rín Derecho	CUMPLE	
G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE	G8	Eje 1 Rín Izquierdo	CUMPLE	
G2	Sopores	CUMPLE	G5	Ancaje de batería	CUMPLE	G8	Eje 2 Rín Derecho	CUMPLE	
G2	Rótulas Superiores	CUMPLE	G5	Desemapeñador	CUMPLE	G8	Eje 2 Rín Izquierdo	CUMPLE	
G2	Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G8	Eje 3 Rín Derecho	CUMPLE	
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G8	Eje 3 Rín Izquierdo	CUMPLE	
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE	G8	Eje 4 Rín Derecho	CUMPLE	
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G8	Eje 4 Rín Izquierdo	CUMPLE	
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G8	Eje 5 Rín Derecho	CUMPLE	
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G8	Eje 5 Rín Izquierdo	CUMPLE	
G3	Pilo	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura	CUMPLE	
G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE	
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE	
G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Bolíquin	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE	
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE	
G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE	
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE	
G5	Directionales	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE	
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE	G12	Promedio de distancia	CUMPLE	
G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE	G12	Promedio de tiempo	CUMPLE	

G1 CARROCERIA

G2 SISTEMA DE SUSPENSIÓN

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5 SISTEMA ELÉCTRICO

G6 EQUIPO DE CARRETERA

G7 LLANTAS

G8 RINES

G9 ESTADO DE PRESENTACIÓN

G10 SISTEMA DE DIRECCIÓN

G11 CHASIS

G12 DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI

X

NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

/r/nLos resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

-DD.5.3- DI:5.4-

-TD.3.7- TI:3.6-

6.5