

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CDA LAS VEGAS S.A.S., NIT:
900172318-9 CARRERA 48 # 7 - 162,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4)
2669309 - 3147730394

FECHA

Fecha de prueba 2021-07-22	Nombre o razón social ADRIAN GIRALDO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1020421253
Dirección MEDELLIN	Teléfono 1111111	Ciudad Medellin

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Placa ESR180	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10019134668	Fecha Matrícula 2019-09-02	Color Blanco glacial	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR5B3LJ933164
No. Motor F4RE410C204543	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 42236	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)

DATOS DEL VEHICULO



2021-07-22 ESR180 15:36

2021-07-22 ESR180 15:40

Delantera Izquierda	Valor 70.90	Delantera Derecha	Valor 72.10	Suspensión (si aplica)			Mínimo 40	Unidad %
				Trasera Izquierda	Valor 59.10	Trasera Derecha		
Eficacia total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Frenos	
68.90	50	%	Eje 1 izquierdo	3098.00	4347.00	N	Eje 1 Derecho	2772.00
			Eje 2 izquierdo	2394.00	3289.00	N	Eje 2 Derecho	2503.00
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho	
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho	
31.30	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho	
Eje 1 0.04	Eje 2 -0.08	Eje 3		Eje 4	Eje 5		Desviación lateral	
							Máximo +/-	10
								Unidad m/km

Inspección Visual

G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G5 Luz placa	CUMPLE
G4 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G5 Stop	CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Espejos	CUMPLE
G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G7 Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G10 Caja de dirección	CUMPLE
G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Identificación Reglamentaria	CUMPLE	G7 Eje1 llanta derecha	CUMPLE
G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G2 Amortiguadores	CUMPLE
G2 Rotulas inferiores	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G2 Rotulas superiores	CUMPLE
G1 Anclaje Sillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE
G5 Luces altas	CUMPLE	G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de Bateria	CUMPLE
G6 Extintor	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G5 Terminales Bateria	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE
G7 Eje5 llanta derecha	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G5 Desempañador	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G6 Tacos	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G5 Luces bajas	CUMPLE
G1 Estado Tubos Escape	CUMPLE	G4 Ventanillas	CUMPLE	G5 Direccionales	CUMPLE
G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G6 Linterna	CUMPLE	G2 Tijeras	CUMPLE	G7 Eje3 llanta derecha	CUMPLE
G3 Limpiahacaprisas	CUMPLE	G5 Reversa	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G2 Pernos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G3 Retrovisores	CUMPLE	G7 Eje4 llanta derecha	CUMPLE
G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G3 Pito	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE
G11 Pisos	CUMPLE	G4 Puertas	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE
G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G5 Llanta de repuesto	CUMPLE		

22/7/2021

Revisión Bimensual


G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.00	2.10
Eje2	3.20	3.10



DANIEL RIVERA LADINO

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnímaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)