

Formato Uniforme de Resultados - FUR

FUR N°: 17-1889

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTEDIAGNOSTICENTRO
VILLAMARIA

Diagnosticentro Villamaría
NIT: 900224861-1
Teléfono: 6-8778000
E-mail: info@diagnosticentrovillamaría.com
Dirección: Puente de Villamaría, antigua piscina
Ciudad: VILLAMARIA (CALDAS)

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2021-05-29	Nombre o Razón social C&G LOGISTICA Y TRANSPORTE SAS	Documento de identidad CC (X) NIT () No. 901394117
Dirección CLL 65A 31 13 FATIMA	Teléfono fijo o Número de Celular 3206175386	Ciudad Villamaría Departamento Caldas
Correo Electrónico facturacioncdavillamaria@gmail.com		

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa SXG856	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2019	Número de licencia de transito 10021424779	Fecha Matrícula 2019-06-01	Color Blanco galaxia	Combustible/Propulsión Gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3KM275586
No de Motor E410C134094	Tipo Motor OTTO	Cilindrada (cm³)(si aplica) 1998	Kilometraje 104979	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 5	Blindaje SI () NO (X)
Potencia (si aplica) 143	Tipo de Carrocería WAGON	Fecha vencimiento SOAT	Conversión GNV SI () NO () N/A(X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultáneas (si)(no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad 27.5				2.5	Klux	si
	Inclinación 1.10					[0.5 - 3.5]	%	
	Izquierda(s)	Intensidad 23.7				2.5	Klux	si
	Inclinación 2.63					[0.5 - 3.5]	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad 9.64					Klux	si
	Izquierda(s)	Intensidad 0.00					Klux	si
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad 3.87					Klux	si
	Izquierda(s)	Intensidad 9.99					Klux	si
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad 74.7		Máxima 225		Unidad Klux	

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 46.1	Delantera Derecha	Valor 77.9	Trasera Izquierda	Valor 40.4	Trasera Derecha	Valor 72.3	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	---------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------	--------------	-------------

6. FRENO

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	Unidad
Eje 1	2927	4211	N	Eje 1	3618	4384	N	19.1	(20,30]	30	%
Eje 2	2024	2854	N	Eje 2	2203	3204	N	8.13	(20,30]	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%
Eficacia Total				Valor	Mínimo			Unidad			
				73.5	50			%			

6.1 FRENO AUXILIAR (si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
29.0	18	%	Sumatoria Izquierdo	2063	N	Sumatoria Derecho	2190	N

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1 -0.78	Eje 2 -9.25	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10	Unidad m/km
----------------	----------------	-------	-------	-------	------------------	----------------

8. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la Llanta	Error en Distancia %	Unidad	Error en Tiempo %	Unidad	Máximo +/- 2	Unidad %
---------------------------------	-------------------------	--------	----------------------	--------	-----------------	-------------

9. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)
9a. VEHÍCULOS DE CICLO OTTO, 4T o 2T

Monóxido de Carbono				Dióxido de Carbono			Oxígeno			Hidrocarburo (hexano)			Óxido Nitroso		
(rpm)	(CO)	Norma	Unidad	(CO ₂)	Norma	Unidad	(O ₂)	Norma	Unidad	(HC)	Norma	Unidad	(NOx)	Norma	Unidad
Ralentí 770	0.00	1	%	16.7	7	%	1.04	5	%	5.00	200	(ppm)		%	%
Crucero 2605	0.00	1	%	15.9	7	%	1.07	5	%	2.00	200	(ppm)		%	%
Vehículo con catalizador (SI) (NO) (N.A.)		SI								Valor			Unidad		
Temperatura de prueba		Temperatura								20.0			°C		
Condiciones Ambientales		Temperatura ambiente								83.6			°C		
		Humedad Relativa											%		

9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL								Valor	Norma	Unidad	
Opacidad Gobernada	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Resultado	LTOE Estándar	Unidad
	%	(rpm)	%	(rpm)	%	(rpm)	%	(rpm)			
(rpm) Ralentí	Temperatura de operación del motor				Condiciones Ambientales						
	Temp. Inicial	Temp. Final	Unidad	Temperatura Ambiente	Unidad	Humedad Relativa	Unidad	Total	LTOE Estándar	mm	
			°C		°C		%				

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
			A B
			0 0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
			A B
			0 0

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
			A B
			0 0

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	4.33	2.52				4.16
DERECHA	4.71	3.18				

Nota: Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública o el ambiente.
Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los usuarios de la vía pública

E. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 4231, Y NTC 5365 (según corresponda).

APROBADO: SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Nº Consecutivo RUNT: (A)
--	-----------------------------	--------------------------

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
---------------------------------------	-----------------------------

Nota: Causal de Rechazo

- a. Se encuentra al menos un defecto tipo A
- b. La cantidad total de defectos tipo B sea:
 - o Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
 - o Igual o superior a 7 para vehículos Motocarrros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
 - o Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor y Tricimoto
 - o Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
 - o Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos, Ciclomotor, Tricimoto
 - o Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque o similares

NÚMEROS DE LOS FUR ASOCIADOS AL VEHÍCULOS PARA LA REVISIÓN:

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

* Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx a 1m como se establece en la NTC 5375:2012

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIones CONTAMINANTES





H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISION

- LIVIANOS 1 - Alineador de luces GAMAR SN: 8102878
- LIVIANOS 1 - Profundímetro FOWLER SN: EU-7371
- LIVIANOS 1 - Frenómetro liviano/universal HPA FAIP SN: 10019
- LIVIANOS 1 - Sonómetro PCE SN: 8063678
- LIVIANOS 1 - Alineador al paso liviano INDUTESA SN: 0104
- LIVIANOS 1 - Pie de rey MG SN: 07539620
- LIVIANOS 1 - Probador de suspensión EUSAMA HPA FAIP SN: 10027
- LIVIANOS 1 - Analizador de gases NTC4983 [PEF: 0.53] Motorscan SN: 0923000320170
- Termohigrómetro Marca: Techimaq TMI-THM00136
- LIVIANOS1 - Cuentagiros y medidor de temperatura BrainBee SN: 121011000655

I. SOFTWARE Y/O APlicATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

- TecniRTM V1.0

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

John Alexander Ruiz Martinez [Foto trasera], Jahir Arango Acosta [Análisis de gases NTC4983], John Alexander Ruiz Martinez [Inspección sensorial interior], John Alexander Ruiz Martinez [Profundidad de labrado], John Alexander Ruiz Martinez [Sonido], John Alexander Ruiz Martinez [Foto delantera], John Alexander Ruiz Martinez [Inspección sensorial exterior], John Alexander Ruiz Martinez [Inspección sensorial inferior], John Alexander Ruiz Martinez [Alineación de luces], John Alexander Ruiz Martinez [Tercera placa], John Alexander Ruiz Martinez [Inspección sensorial motor], John Alexander Ruiz Martinez [Alineación, peso, suspensión y frenos].

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

CATHERIN LORENA LÓPEZ RUIZ

NOTA:

- El campo del resultado de la prueba de Óxido Nitroso (NO) en el formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.
- Los resultados aquí consignados corresponde al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.
- En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

Fin del informe

DIAGNOSTICENTRO
VILLA MARIA
Nit 900224861-1

Chilean Fish Co.

