



DIAGNOSTICENTRO

VILLAMARÍA

PUENTE VILLAMARÍA-ANTIGUA PISCINA

Teléfono : 8778000

email : diagnosticentrovillamaria@gmail.com

Grupo Pologrande S.A.



NIT : 900224861 - 1

Responsables de IVA.

Resolución Mintransporte 007107-09

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:

No PG 24322

CODIGO : SXG861-2019

SEÑORES : BANCO DAVIVIENDA S.A
DIRECCION: CLL 65A# 31- 13

NIT/CC : 860034313-7

FECHA GENERACIÓN

Marzo 17 / 2021

02:34:51 p. m.

NEGOCIACIÓN: CONTADO

MEDIO DE PAGO

Acuerdo Mutuo

# REVISIÓN :	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	IVA	%	VALOR
1)	REVISION TECNOMECHANICA CARRO	150,513	28,597	19%	179,110
2)	SICOV	17,057	0	0%	17,057
3)	IVA SICOV	3,241	0	0%	3,241
4)	RUNT	4,200	0	0%	4,200
5)	ANSV CARRO PUBLICO 0-2 ANOS	5,900	0	0%	5,900
6)	RECAUDO	6,158	0	0%	6,158
7)	IVA RECAUDO	1,170	0	0%	1,170



VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS con CUARENTA Y Siete CENTAVOS

Subtotal 188,239
Impuestos 28,597
TOTAL 216,836

18764010957852 Autoriza Desde: PG 23501 Hasta: PG 100000 Vigencia: Desde: 25/02/2021 Hasta: 25/02/2022

CUFE: 7a2c78dec5aee5b51aad49738ce5f3bbbeff36bd9054e5764d0ff92b79ce05a7fa53f53c06c265d885f41bb7c05b3a63
Validación Previa DIAN 17/03/2021 03:16:54 p. m.

Firma Digital:
Mm4ujed32klBl7f0RHnQqF4PWnCRYZwwd7lu
poS+gyDnhYat15spdX+S8bxStrwwOCZvI5LS94S
KmsaqhluAdslpZo5gXLx9BjwQlomZje2QYp
V47g6/dT3mozV1oZfzbkFYQoAdpzR8PYHIDy
CRG082Paq1w87bHmWZ0+LO5mGik+dOagbU3
EK2Y2Zmdn54V8SGXFKNRnR3sfmlUKDmPjW
t8IKH9X5TsWwKH4M96mBwpk6G4E4oFxFhAI
wxK5PHcwiqvdl6lRN135EkgqNYNgqXgIgmnGzhXk
dBwLUBVXgppsDFyyM7Ui8zq4JG5Nczb39h6lMr
TzbQ==

Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingenieria S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com

PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1

VENDEDOR - DESKTOP-6LV3234 - Impreso: 17/03/2021 03:17:13 p. m. - Pág: 1 de 1



A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2021-03-17	Nombre o Razón social BANCO DAVIVIENDA	Documento de identidad CC (X) NIT () No. 860034313
Dirección CLL 65A# 31- 13	Teléfono fijo o Número de Celular 8686868	Ciudad Villamaría
Correo Electrónico		Departamento Caldas

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa SXG861	País Colombia	Servicio Público	Clase Camiñeta	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2019	Número de licencia de transito 10018265466	Fecha Matrícula 2018-03-22	Color Blanco glaciar (v)	Combustible/Propulsión Gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3KM337204
No de Motor E410C136915	Tipo Motor 4T	Cilindraje (cm³)(si aplica) 1998	Kilometraje 113015	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 5	Blindaje SI () NO (X)
Potencia (si aplica) 0	Tipo de Carrocería WAGON	Fecha vencimiento SOAT 2021-03-18	Conversión GNV SI() NO() N/A(X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultaneas (si)(no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	22.1			2.5	Klux	si
		Inclinación	2.84			[0.5 - 3.5]	%	
Izquierda(s)		Intensidad	8.57			2.5	Klux	si
		Inclinación	1.81			[0.5 - 3.5]	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	13.6			Klux	Klux	si
	izquierda(s)	Intensidad	5.08			Klux	Klux	si
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad	9.65			Klux	Klux	si
	izquierda(s)	Intensidad	1.36			Klux	Klux	si
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad			Máxima	Unidad	
			60.4			225	Klux	

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 74.4	Delantera Derecha	Valor 59.5	Trasera Izquierda	Valor 48.1	Trasera Derecha	Valor 51.0	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	---------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------	--------------	-------------

6. FRENS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	Unidad
Eje 1	3298	3843	N	Eje 1	3686	4034	N	10.5	(20,30]	30	%
Eje 2	2081	3008	N	Eje 2	2216	2820	N	6.09	(20,30]	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%
Eficacia Total				Valor	Mínimo			Unidad			
				82.3	50			%			

6.1 FRENO AUXILIAR (si aplica)

eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
31.2	18	%	Sumatoria Izquierdo	1968	N	Sumatoria Derecho	2307	6854

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1 1.29	Eje 2 -3.74	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10	Unidad m/km
---------------	----------------	-------	-------	-------	------------------	----------------

8. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la Llanta	Error en Distancia	Unidad %	Error en Tiempo	Unidad %	Máximo +/- 2	Unidad %
---------------------------------	--------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------



2021-03-17 SXG861 14:48



2021-03-17 SXG861 14:42

H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

- LIVIANOS 1 - Analizador de gases NTC4983 [PEF: 0.53] Motorscan SN: 0923000320170
- LIVIANOS 1 - Alineador al paso liviano INDUTESA SN: 0104
- LIVIANOS 1 - Frenometro liviano/universal HPA FAIP SN: 10019
- LIVIANOS 1 - Alineador de luces GAMAR SN: 8102878
- LIVIANOS 1 - Profundímetro FOWLER SN: EU-7371
- Termohigrómetro Marca: Tecnimaq TMI-THM00136
- LIVIANOS 1 - Probador de suspensión EUSAMA HPA FAIP SN: 10027
- LIVIANOS 1 - Sonómetro PCE SN: 8063678


I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

- TecniRTM V1.0

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

John Alexander Ruiz Martinez [Foto trasera], John Alexander Ruiz Martinez [Inspección sensorial interior], John Alexander Ruiz Martinez [Inspección sensorial inferior], John Alexander Ruiz Martinez [Tercera placa], Carlos Alberto Pulgarin Arcila [Alineación, peso, suspensión y frenos], John Alexander Ruiz Martinez [Profundidad de labrado], Carlos Alberto Pulgarin Arcila [Alineación de luces], Carlos Alberto Pulgarin Arcila [Foto delantera], John Alexander Ruiz Martinez [Inspección sensorial exterior], John Alexander Ruiz Martinez [Inspección sensorial motor], John Alexander Ruiz Martinez [Sonido], Edwin Fernando Ruiz Ruiz [Análisis de gases NTC4983].

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA


SANTIAGO MONTOYA HURTADO

NOTA:

1. El campo del resultado de la prueba de Óxido Nitroso (NO) en el formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.
2. Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.
3. En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

Fin del informe


DIAGNOSTICENTRO
VILLA MARÍA
Nit 900224861-1



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 152425806

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: DIAGNOSTICENTRO VILLAMARIA

NIT: 900224861 No. de Certificado de
Acreditación: 11-OIN-005-001

Fecha de expedición: 2021/03/17 Fecha de vencimiento: 2022/03/17

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	SXG861	CLASE:	CAMPERO
MARCA:	RENAULT	MODELO:	2019
SERVICIO:	Público	COMBUSTIBLE:	GASOLINA
CILINDRAJE:	1998	NRO. MOTOR:	E410C136915
NRO. CHASIS:	9FBHSR5B3KM337204	VIN:	9FBHSR5B3KM337204
LÍNEA:	DUSTER		
COLOR:	BLANCO GLACIAL (V)		

NOMBRE PROPIETARIO: BANCO DAVIVIENDA SA

FIRMA DEL RESPONSABLE

ORLANDO JARAMILLO OSORIO