

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba

2020 - 08 - 18

Dirección

Auto Medellin KM 35 TERMINAL CARGA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Nombre o Razón social	Documento de identidad	
LINEAS DORADAS SAS	CC. ( ) NIT. ( ) CE. ( ) No. 9011257304	
Teléfono	Ciudad	Departamento
5718767480	COTA	Cundinamarca

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea	
TAZ252	COLOMBIA	PÚBLICO	DOBLE CABINA	TOYOTA	HILUX 4X4 DC	
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis	
2012	10011640763	2011/09/23	BLANCO	DIESEL	MROFR22G5C0666010	
No. Motor	Tipo motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios polarizados	Blindaje
2KD6814005	DIESEL	2.494	152632	3	SI( ) NO(X)	SI( ) NO(X)

3.1. VEHÍCULOS NO SUJETOS A REVISIÓN DE EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES

Con motor Eléctrico

NO

Con motor Hidrógeno

NO

Otros

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375  
Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado

4. Emisiones audibles

5. Intensidad e inclinación de las luces bajas

6. Suma de la intensidad de todas las luces

Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
Ruido escape	dBA	Baja derecha	2.5	k Lux	%	[0.5,3.5]	%	225.0	k Lux		
		Baja Izquierda	2.5	k Lux	%	[0.5,3.5]	%				

7. Suspensión (si aplica)

Delantera izquierda	Valor	Delantera derecha	Valor	Trasera izquierda	Valor	Trasera derecha	Valor	Máximo	Unidad
								40	%

8. Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
50	%	Eje 1 izquierdo	N	Eje 1 derecho	N					30	%
		Eje 2 izquierdo	N	Eje 2 derecho	N					30	%
18	%	Eje 3 izquierdo	N	Eje 3 derecho	N					30	%
		Eje 4 izquierdo	N	Eje 4 derecho	N					30	%
		Eje 5 izquierdo	N	Eje 5 derecho	N					30	%

9. Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	+/- 10	Unidad	m/km
-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	------

10. Dispositivos de Cobro (si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	+/- 2	Unidad	%
-----------------------------------	--------------------	---	-----------------	---	--------	-------	--------	---

11. Emisiones de gases

Temp °C	Rpm	Monóxido de Carbono (CO)		Dióxido de Carbono (CO2)		Oxígeno (O2)		Hidrocarburos (como Hexano) (HC)		Óxido Nitroso (NO)	
		CO	Vr Norma	U CO2	Vr Norma	U O2	Vr Norma	U HC	Vr Norma	U NO	Vr Norma
		n	i	d	a	d	a	d	i	d	a
Ralenti	% Ralenti	% Ralenti	% Ralenti	% Crucero	% Crucero	% Crucero	% Crucero		ppm	ppm	Ralenti Crucero

11.b Vehículos a Diesel (Opacidad)

## Código

## Descripción

## Grupo

A

B

Total

0

0

## D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

## Código

## Descripción

## Grupo

## Tipo de Defecto

A

B

Total

0

0

## D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

## Código

## Descripción

## Grupo

## Tipo de Defecto

A

B

Total

0

0

**Defectos Tipo A:** Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente

**Nota:** **Defectos Tipo B:** Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

## E. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC 5375

FAVORABLE:

SI:  NO:  (A)

## E.1: Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo)

FAVORABLE:

SI:  NO: 

**Nota:** Causal de rechazo a) Se encuentra al menos un defecto de Tipo A:

b) La cantidad total de defectos tipo B sea:

Igual o superior a 10 para vehículos particulares

Igual o superior a 5 para vehículos públicos

Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicleta

Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros

Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automotriz

Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo remolques

## F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Ilanta Izquierda Interna (eje 2):7.9 mm; Ilanta Derecha Externa (eje 2):8 mm; Ilanta Izquierda Externa (eje 2):7.4 mm; repuesto:11 mm; Ilanta Izquierda Externa (eje 1):8.5 mm; Ilanta Derecha Interna (eje 2):8.2 mm; Ilanta Derecha Externa (eje 1):8.9 mm;



Fin del Informe

## G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

ING. JUAN SEBASTIÁN BARRERA SAAVEDRA

## H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TECNICOMEÓNICA Y DE EMISIÓNES CONTAMINANTES

EDUARDO ORJUELA [Toma De Fotos 2-Toma De Fotos-Pruebas Visuales]