

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00003274-2410
 CDA SANTAMARIA SAS
 NIT 901233830-5
 CLL 22 N° 1-97 PTE. DE
 VILLAMARIA LT 1 VILLAMARIA -
 CALDAS Tel 8774000



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2024-10-19	Nombre o razón social: ISACIO GUZMAN	Documento de identidad: CC. (X) NIT.() CE. ()				No. 1019002524	
Dirección: CR 67 B 68	Teléfono: 3206071190	Ciudad: MANIZALES				Departamento: CALDAS	
Placa:	Marca:	DATOS DEL VEHICULO					
WCQ057	TOYOTA	Línea:	HILUX	Clase:	CAMIONETA	Modelo:	2015
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10031546890	Combustible: DIESEL	Color: SUPER BLANCO 2	Empresa:		Cilindrada:	2494
						Kilometraje:	333360
						Conductor:	



Fecha 2024-10-19, Placa WCQ057 Hora 14:57

Fecha 2024-10-19, Placa WCQ057 Hora 14:59

Suspensión (Si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
77		42		68		41		40	%
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Frenos					

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo	Fuerza	Peso	Unidad	Eje 1 Derecho	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
52,8	50	%	Eje 1 Izquierdo	3234	5719	N	Eje 1 Derecho	2788	4414	N	13,8	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	1819	4297	N	Eje 2 Derecho	1987	4169	N	8,5	30	%
21,1	18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Eje 1	-8,4	Eje 2	-8,56	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Desviación Lateral										

Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Anchaje sillín	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Terminal Batería	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Anchaje de batería	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Servofreno deteriorado o con fugas.	CUMPLE
G1 Permit	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Basílidor	CUMPLE	G1 Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdidas o con riesgo de desprendimiento.	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Linternas	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pérdidas de líquido en los tubos, mangueras o en las conexiones.	CUMPLE
G1 Rotulaciones Superiores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformados o excesivamente corrugados o con riesgo de desprendimiento.	CUMPLE
G1 Rotulaciones Inferiores	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE		
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Mando, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	CUMPLE		
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesta	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Servofreno deteriorado o con fugas.	CUMPLE		
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdidas o con riesgo de desprendimiento.	CUMPLE		
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE				
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE				
G1 Piloto	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Basílidor	CUMPLE				
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE				
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Llanta de respuesta	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE				
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE				
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Mando, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos.	CUMPLE				
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Servofreno deteriorado o con fugas.	CUMPLE				
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdidas o con riesgo de desprendimiento.	CUMPLE				
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pérdidas de líquido en los tubos, mangueras o en las conexiones.	CUMPLE				
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformados o excesivamente corrugados o con riesgo de desprendimiento.	CUMPLE				
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE						
		G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE						

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION	G13: FRENO
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO	

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4.99	
Izquierda		Derecha
Eje 1	3.52	3.49
Eje 2	6.5	6.49

DANIEL FERNANDO GONZALEZ POLANÍA

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.