

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



Ingenieros Rodríguez Buitrago SAS, NIT: 901243620-8
Carrera 31 #114-140 156, FLORIDABLANCA (SANTANDER)
TEL: 3187123580 - 6185543

CDA AUTOPISTA

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba 2020-10-09	Nombre o razón social PATRICIA CHANAGA SERRANO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 37540876
Dirección FLORIDABLANCA	Teléfono 6185543	Ciudad Floridablanca
		Departamento Santander

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa WFC566	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster dynamique
Modelo 2016	No. de licencia de tránsito 10012643816	Fecha Matricula 2015-07-23	Color Blanco artica	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBH5RAJNGM906487
No. Motor A400C122202	Tipo Motor 4T	Cilindraje 1998	Kilometraje 277005	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)
					Blindaje SI () NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS METODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

6. Suma de la intensidad de todas las luces

Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
Ruido escape	86.70	dB(A)	Base Derecha	22.90	2.5 klux/m	2.00	0.5 - 3.5	%	Intensidad	144.00	klux/m
			Base Izquierda	20.30	2.5 klux/m	2.58	0.5 - 3.5	%		225	klux/m

7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	70.40		75.30		68.90		73.30	40	%

8. Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
64.70	50	%	Eje 1 izquierdo	2603.00	4258.00 N	Eje 1 Derecho	2672.00	4064.00 N	2.56	30	%
			Eje 2 izquierdo	2006.00	2905.00 N	Eje 2 Derecho	1827.00	2655.00 N	6.92	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
24.90	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

9. Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
-2.10	-2.25				10	m/m

10. Dispositivos de cobro (si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad
						%

11. Emisiones de gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Oxido nítrico NO
		CO	CO2	O2	HC	NO
		Vr	Vr	Vr	Vr	Vr
		Norma	Norma	Norma	Norma	Norma
752	Ralentí	0.00	13.99	1.18	24	Ralentí
2812	Crucero	0.01	14.30	0.70	25	Crucero

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Ciclo 4	Valor	Norma
		%	%	%	%		%

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375			Total	0

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA				
--	--	--	--	--

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

Nota:

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos o de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o el ambiente.
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: ☒ SI ☐ NO

NÚMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCIÓN

0075

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Walfraán Hernández D.

WALFRAN HERNÁNDEZ DELGADO

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TÉCNICOMECAÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Alvaro Enrique Armentis Alvarado (Foto frontal), Alvaro Enrique Armentis Alvarado (Alineación de ejes), Alvaro Enrique Armentis Alvarado (Inspección sensorial exterior), Alvaro Enrique Armentis Alvarado (Inspección sensorial inferior), Alvaro Enrique Armentis Alvarado (Foto trasera), Alvaro Enrique Armentis Alvarado (Temperatura de aceite), Alvaro Enrique Armentis Alvarado (Inspección sensorial superior), Alvaro Enrique Armentis Alvarado (Inspección sensorial motor), Alvaro Enrique Armentis Alvarado (Alineación, peso, suspensión y frenos), Alvaro Enrique Armentis Alvarado (Análisis de gases NTC4993), Alvaro Enrique Armentis Alvarado (Sondas), Alvaro Enrique Armentis Alvarado (Profundidad de lubricación).

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES