



CDA MI CARRERA  
 NIT: 900651867  
 AV CLL 9 No. 50-15 Local E  
 1114 C1056 C 1054  
 Tel - 4145393 / 3144695222  
 BOGOTA - Distrito Capital  
 direccion.tecnica.mc@gmail.com

## A. INFORMACIÓN GENERAL

## 1. FECHA

Fecha de prueba 2021-07-28 10:11:08	Nombre o Razón social MARIA ROMERO	Documento de identidad CC(X) NIT( ) No. 39675571
Dirección CLL 3 69F 59	Teléfono fijo o Número de Celular 3105808020	Ciudad BOGOTA
Correo Electrónico		

## 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Placa WGP099	País COLOMBIA	Servicio Publico	Clase CAMIONETA	Marca MAHINDRA	Línea XYLO
Modelo 2014	Número de licencia de tránsito 10014616184	Fecha de matrícula 2014-10-01	Color BLANCO ARTICO	Combustible / Propulsión Diesel	VIN o Chasis MA1YC2HTXE2023158
No de motor HTD4F21317	Tipo motor Diésel	Cilindraje(cm³)(si aplica) 2179	Kilometraje 249274	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 5	Blindaje SI( ) NO(X)
Potencia (si aplica) 0	Tipo de Carrocería WAGON	Fecha vencimiento SOAT 2021-10-24	Conversión GNV SI ( ) NO ( ) N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV 1	

## B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

## C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

## D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

## D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

## D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA						
DERECHA						

## E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI  NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI  NO

## F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

Fecha y hora inicial de la prueba: 2021-07-28 10:11:08

Fecha y hora final de la prueba: 2021-07-28 10:26:42

## PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA						
DERECHA						

## G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES



2021-07-28, WGP099 10:26



2021-07-28, WGP099 10:26

H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

PRUEBA	INSPECTOR
CAMARA	RICARDO AYA PINILLA

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JEAN PAUL RUIZ SAAVEDRA  
Director técnico

Fin del informe