

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



CERVEH S.A.S. - CDA MI RIO, NIT: 901151055-0
VÍA BELÉN-RIONEGRO FRENTE A PINTUCO, RIONEGRO (ANTIOQUIA)
TEL: (4) 6152120

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2020-11-11		Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 70750325			
Dirección GUARNE		Teléfono 4593140		Ciudad Guarne	Departamento Antioquia
3. DATOS DEL VEHICULO					
Placa WMZ037	País Colombia	Servicio Público	Clase Bus	Marca Chevrolet	Línea Frr
Modelo 2016	No. de licencia de transito 10010399236	Fecha Matrícula 2015-09-29	Color Blanco verde	Combustible Diesel	VIN o Chasis 9GCFRR905GB015715
No. Motor 4HK1-369844	Tipo Motor 4T	Cilindraje 5193	Kilometraje 158423	Número de Sillas 42	Vidrios Polarizados SI (X) NO ()
					Blindaje SI () NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

Ruido escape	Valor 72.00	Máximo -	Unidad dBA	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad 134.00	Máximo 225	Unidad klux/1m
				Baja Derecha	3.32	2.5	klux/1m	2.92	0.5 - 3.5			
				Baja Izquierda	3.49	2.5	klux/1m	1.66	0.5 - 3.5	%		

7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad	%
------------------------	-------	----------------------	-------	----------------------	-------	--------------------	-------	--------	--------	---

8. Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Eje 1 izquierdo	7911.00	N	Eje 1 Derecho	8949.00	N	11.60	30	%
56.00	50	%	Eje 2 izquierdo	11545.00	N	Eje 2 Derecho	12953.00	N	10.90	30	%
			Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
13.90*	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

9. Desviación lateral

Eje 1 2.56	Eje 2 -2.67	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

10. Dispositivos de cobro(si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad	%
-----------------------------------	--------------------	---	-----------------	---	--------	--------	---

11. Emisiones de gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO											
Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO	Unidad	Dióxido de carbono CO2	Unidad	Oxígeno O2	Unidad	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Unidad	Óxido nitroso NO	Unidad
		CO	Vr Norma	CO2	Vr Norma	O2	Vr Norma	HC	Vr Norma	NO	Vr Norma
		Ralenti	%	Ralenti	%	Ralenti	%	Ralenti	%	Ralenti	%
		Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma
			%		%		%		%		%

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN EL VEHICULO		D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375	
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
			A B
	Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18%	Eficacia	X
		Total	0 1

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
			A B
		Total	0 0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
			A B
		Total	0 0

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente

Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

Nota:

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI_X_

NO

NUMERO DE CONSECUITIVO DE LA INSPECCION

34849

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



2020-11-11 WMZ037 07:54



2020-11-11 WMZ037 08:00

Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JEFFREY HERNANDEZ ROMERO

REVISOR: JEFFREY HERNANDEZ ROMERO

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Hector Andres Valencia Valencia [Profundidad de labrado], Hector Andres Valencia Valencia [Fotocera placa], Hector Andres Valencia Valencia [Alineación, peso y frenos], Hector Andres Valencia Valencia [Inspección sensorial inferior], Hector Andres Valencia Valencia [Fondo], Hector Andres Valencia Valencia [Foto delantera], Hector Andres Valencia Valencia [Inspección sensorial exterior], Hector Andres Valencia Valencia [Foto trasera], Hector Andres Valencia Valencia [Inspección sensorial motor], Hector Andres Valencia Valencia [Alineación de luces], Hector Andres Valencia Valencia [Inspección sensorial interior].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tecnimaq Ingenieria S A S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)