



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA 70 S.A.S.

FORMATO FICHA TECNICA BIMESTRAL CENTRO ESPECIALIZADO

NIT 901154110-1

Código: F-MG-01

Fecha 15 julio 2016

Version 3

Mecánica Automotriz
Electricidad
Aire Acondicionado
Lamina y Pintura
Lavado de Inyectores
Scanner

DATOS INICIALES									
FECHA	MODELO	KILOMETRAJE	MARCA Y CLASE DE VEHICULO	PLACA	CILINDRAJE				
23-sept-21	2016	91.884	RENAULT DUSTER	WNY052	1.598				
VENCE REVISION		23-nov-21							
EMPRESA AFILIADA			No. INTERNO		CONDUCTOR ASIGNADO				
TRANSPORTES FURA SAS			2137		ROBINSON BLANDON				
PROPIETARIO			ALAVA ARANGO JENNIFER VANESA		3188806017				
					COMBUSTIBLE				
					GASOLINA				
DOCUMENTOS REQUERIDOS									
DOCUMENTO	Fecha de Vencimiento								
Tarjeta de Propiedad		10022456501							
Tarjeta de Operación		202202							
Seguros Contractual		EN LINEA							
Seguros Extracontractual		EN LINEA							
Seguro Obligatorio (SOAT)	25-mar-22	1485000042640							
Certif. de Rev Técnico-mecánica y de G.	30-jun-22	153496904							
Extintor	1-sept-22								
ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS									
DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	R	D			B	R	D	
Estado Antena	X				Estado Gato	X			
Estado Espejos Retrovisores	X				Estado Cruceta	X			
Cinturón de Seguridad	X				Estado Banderolas, Conos	X			
Estado Emblemas	X				Estado Botiquín	X			
Estado Farolas	X				Estado Tacos	X			
Estado Stop	X				Estado Caja de Herramientas (Alicates, Destornilladores, Llave de Expansion y Llaves Fijas)	X			
Estado Direccionales	X				Estado llanta de repuesto	X			
Estado Tapetes	X				Estado linterna	X			
Estado Tapa de Gasolina	X				SISTEMA ELÉCTRICO				
Estado Exploradoras				NO APLICA	DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
Estado Lámina	X					B	R	D	
Estado Pintura	X				Luces altas	X			
Estado Vidrios	X				Luces Bajas	X			
Estado Puertas	X				Luces del Tablero	X			
Estado Seguros	X				Luces Medias	X			
Estado Cojinería	X				Direccionales	X			
Estado Limpiabrisas	X				Luces de los Frenos	X			
Estado Pedales (Gomas)	X				Luces de Reversa	X			
Estado Nivel de Aceite	X				Pito de Reversa	X			
Nivel de Líquido de Frenos	X				Sensor de Velocidad	X			
Estado Nivel Refrigerante	X				Indicador de Combustible	X			
Estado Llantas	X				Estado de Batería	X			
Estado rines	X				Estado Pito	X			
Estado Pernos	X				Encendido	X			
					Estado Emergencia	X			
					Estado aire Acondicionado	X			



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Cra. 2Nte. No. 45A-09 B/. Popular ☎ 308 7622 📞 322 654 8173

servicioalcliente@cdala70.net.co - areatecnica@diagnosticentrola70.com.co

SISTEMA MOTOR	B	R	D	OBSERVACIONES
ESTADO SOPORTES DE MOTOR	X			
ESTADO DE SOPORTES DE RADIADOR Y ENFOCADOR	X			
ESTADO DE CORREAS	X			
ESTADO SISTEMA DE COMBUSTIBLE	X			
ESTADO SISTEMA DE REFRIGERACION	X			
ESTADO SISTEMA DE ESCAPE	X			
ESTADO SISTEMA DE LUBRICACION	X			
SISTEMA TRANSMISION	B	R	D	OBSERVACIONES
ESTADO DE EMBRAGUE	X			
ESTADO DE SOPORTES CAJA VELOCIDADES	X			
FUGA DE ACEITE POR SELLOS, EMPAQ, TAPAS Y CUELLOS	X			
ESTADO DE ESPARRAGOS, EJES Y CHAPETAS	X			
ESTADO DE CARDANES, CRUCETAS, SOPORTE Y YOKIS				NO APLICA
SISTEMA EQUIPO	B	R	D	OBSERVACIONES
TENSIÓN Y ESTADO DE FRENOS	X			
ESTADO DE MUELLES	X			
ESTADO DE ZAPAS, PASADORES, BUJES Y BALANCINES	X			
FUGAS DE AIRE				NO APLICA
ESTADO DE TREN TRASERO	X			
ESTADO DE TREN DELANTERO	X			
ESTADO DE AMORTIGUADORES	X			
SISTEMA DE DIRECCION	X			
ESTADO DE COLUMNA Y CRUCETAS PARA DIRECCION	X			
NOTAS				
SE LE REALIZO REVISION BIMESTRAL PREVENTIVA				
LLANTAS DELANTERAS 70% LLANTAS TRASERAS 70% LLANTA DE REPUESTO 60% APROXIMADAMENTE				
PARA SU PROXIMA REVISION SOLICITE SU CITA : TEL:308 7622 CEL. 315 716 7889				
ESTADO GENERAL DEL VEHICULO				
INTERNO		EXTERNO		
/ EX / MB / B / R / D /		/ EX / MB / B / R / D /		
Aprobado <input checked="" type="checkbox"/> Rechazado <input type="checkbox"/>		KILIANY PEREZ		
ELABORÓ  Gerente General NIT: 901.154.110-1		REVISÓ 		
FIRMA: NOMBRE: ANIBAL GUTIERREZ CARGO: JEFE DE PATIO		FIRMA: NOMBRE: WILLIAN MUÑOZ CARGO: INGENIERO MECANICO		