

INSPECCION PREVENTIVA



NIT 901104047-1
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA
DIRECCION CARRERA 1B N. 39-02
C.D. CALI
TEL. 3472311

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA

Fecha de Prueba 5/05/22 09:23 AM	Nombre o Razón social: RUIZ ARANGO	JUAN MANUEL	Documento de Identidad CC.(X) NIT.()	Nº.700633380
Dirección AV 9N 3 54A-19		Teléfono 3004636764	Ciudad: SANTIAGO DE CALI	Departamento VALLE DEL CA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Placa TMU700	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMIONETA	Marca MAZDA	Línea B 2600
Modelo 2007	No. de licencia de transito 10017941769	Fecha Matricula 2006-09-22	Color BLANCO NEVADO	Combustible GASOLINA	VIN o Chasis 9FJUN832370102862
No. Motor F2631516	Tipo motor 4 T	Cilindrada 2200	Kilometraje 8910676	Numero de sillas 4	Vidrios polarizados SI() NO(X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCION MECANIZADA

Nota: Todo valor medido seguido del símbolo * significa un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad	
Ruido Escape	77.5	dBA	Baja Derecha	14.2	2.5	Klx	2.30	0.5-3.5	%	40.0	225	Klx

5. Intensidad e Inclinación de las Luces Bajas

6. Suma de la Intensidad de todas las Luces

Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
Delantera Izquierda	67.9		Delantera Derecha	63.8		Trasera Izquierda	64.3		Trasera Derecha	62.1	

7. Suspensión (Si Aplica)

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Mínimo	Unidad
Delantera Izquierda	67.9	Delantera Derecha	63.8	Trasera Izquierda	64.3	Trasera Derecha

8. Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
59.5	50	%	Eje 1 Izquierdo	3630	4497	N	Eje 1 Derecho	3373	2588	N	11.9	>30
			Eje 2 Izquierdo	392	3889	N	Eje 2 Derecho	538	2691	N	27.1 *	>30
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	>30	%
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	>30	%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	>30	%

9. Desviación Lateral

Eje 1	2.74	Eje 2	4.13	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	+10	Unidad	m/km
-------	------	-------	------	-------	-------	-------	--------	-----	--------	------

10. Dispositivos de Cobro

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	Error en tiempo	Máximo	+/-2	Unidad	%
-----------------------------------	--------------------	-----------------	--------	------	--------	---

11. Emisión de Gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp	Rpm	Monóxido de Carbono(CO)	Dióxido de Carbono (CO2)	Oxígeno (O2)	Hidrocarburo (como hexano)	Oxido Nitroso (NO)
1034	CO	Valor	Norma unid	CO2	Valor	Norma unid
2542	Ralentí	0.01	[0-1.0] %	Ralentí	14.9	[<7] %
	Cruce	0.01	[0-1.0] %	cruce	15.0	[<7] %

Temp C	Rpm	Valor	Norma	Unidad
	Ciclo1	%	Ciclo 2	%

11.c Defectos Encontrados en la prueba	Criterios de Validación(Motor Diesel)	Potencia	Diámetro
Dilución (Gasolina)			

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION MECANIZADA

Codigo	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
50027	Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20% y 30%	Sistema de frenos		X
		Total	0	1

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL

Codigo	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total		

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Codigo	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total		

APROBADO: SI NO

Causal de Rechazo

- a) Se encuentra al menos un defecto Tipo A
- b) La cantidad total de defectos tipo B sea

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

labrado llanta derecha del eje 2: 3.61
labrado llanta izquierda del eje 1: 3.22
labrado llanta derecha del eje 1: 3.26
labrado llanta izquierda del eje 2: 3.52
labrado de llanta de repuesto 1: 3.25

G. NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADAS

Luis Fernando AMÚ

Este documento hace referencia a una verificación y evaluación de la conformidad del vehículo referente a la NTC 5375 y normatividad vigente; NO es válido como certificado de Revisión Técnico Mecánica y Emisiones contaminantes; De igual manera NO debe entenderse como mantenimiento preventivo, según el artículo 3 de la resolución 0315 de 2013.



H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

Luces

brayan mauricio potes

Foto

Alexander Rios

Gases

Victor A Gongora

Suspension

Alexander Rios

Freno

Alexander Rios

Ruido

Victor A Gongora

Inspección visual

Victor A Gongora

Desviación

Alexander Rios



CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR LA ESTACIÓN

PLUS S.A.S.

NIT 901.104.047-1

carrera 1B 39-02

Tel: (57) 0323472311

Cali - Colombia

cdalaestacionplus@hotmail.com

Factura electrónica de venta

No. CEP-39957

Señores	JUAN MANUEL RUIZ ARANGO
NIT	70.063.380-9
Dirección	CRA 2C 54 44

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2022-05-05	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impo.Rete.	Valor Impo.Cargo	Vr. Total
1	PREVENTIVA HASTA 30 PASAJEROS TMU700	1.00	21,008.40	0.00	3,991.60	25,000.00

Total Items: 1

Total Bruto	21,008.40
IVA 19%	3,991.60
Total a Pagar	25,000.00

Valor en Letras:

Veinticinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo \$ 25,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritas en este título - Valor. Número Autorización 18764021470290 aprobado en 20211119 prefijo CEP desde el número 30001 al 50000

Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7120 Ensayos y análisis técnicos Tarifa

One Menor