

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00000694-2203
CDA MOTOR CENTER
NIT 901085768
CARRERA 4 No 26-33 Tel 3450731
CALI

FECHA	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO									
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:									
2022-03-07	QUIQUÍ DIAZ MARYSOL									
Dirección:	Documento de identidad:			CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 29867157					
CALLE 9B # 22-37	Ciudad:			CALI			Departamento:			VALLE DEL CAUCA
Placa:	Marca:	Línea:	Clase:	Modelo:	Cilindraje:	Kilometraje:				
WDM152	RENAULT	DUSTER	CAMPERO	2022	1333	14856				
Servicio:	No Licencia Tránsito:	Combustible:	Color:	Empresa:	Conductor:					
PUBLICO	10024112180	GASOLINA	BLANCO GLACIAL (V)		BALANTA LARA ALEXANDER					



Fecha 2022-03-07, Placa WDM152 Hora 13:55

Fecha 2022-03-07, Placa WDM152 Hora 13:55

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
49		50		43		41		40	%
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
52,4	50	%		Eje 1 Izquierdo	2210	N	Eje 1 Derecho	2060	6,8
				Eje 2 Izquierdo	1840	N	Eje 2 Derecho	1610	30
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad		Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho	2747	30
6,4*	18	%		Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho		%
				Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho		

Desviación Lateral

Eje 1	-1	Eje 2	-1	Eje 3	-1	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)

Inspección Visual

G1: Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5: Luz de parqueo	CUMPLE	G7: Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
G1: Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5: Luz Interna	CUMPLE	G7: Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1: Andaje sillas	CUMPLE	G5: Luz Placa	CUMPLE	G7: Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA
G1: Estado tubos escape	CUMPLE	G5: Luces Altas	CUMPLE	G7: Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1: Aseo General	CUMPLE	G5: Luces Bajas	CUMPLE	G7: Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1: Espejos	CUMPLE	G5: Indicadores de tablero	CUMPLE	G8: Eje1 Rín Derecho	CUMPLE
G2: Pernos	CUMPLE	G5: Terminales Batería	CUMPLE	G8: Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE
G2: Soportes	CUMPLE	G5: Anchaje de batería	CUMPLE	G8: Eje2 Rín Derecho	CUMPLE
G2: Rotulas Superiores	NO APLICA	G5: Desempeñador	CUMPLE	G8: Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G2: Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6: Cruceta	CUMPLE	G8: Eje3 Rín Derecho	NO APLICA
G2: Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6: Linterna	CUMPLE	G8: Eje3 Rín Izquierdo	NO APLICA
G2: Amortiguadores	CUMPLE	G6: Triángulos	CUMPLE	G8: Eje4 Rín Derecho	NO APLICA
G2: Tijeras	CUMPLE	G6: Bandeola	CUMPLE	G8: Eje4 Rín Izquierdo	NO APLICA
G3: Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6: Tacos	CUMPLE	G8: Eje5 Rín Derecho	NO APLICA
G3: Retrovisores	CUMPLE	G6: Llanta de respuesto	CUMPLE	G8: Eje5 Rín Izquierdo	NO APLICA
G3: Pito	CUMPLE	G6: Gato	CUMPLE	G9: Latonería y Pintura	CUMPLE
G3: Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6: Herramienta	CUMPLE	G9: Tapicería	CUMPLE
G4: Parabrisas	CUMPLE	G6: Extintor	CUMPLE	G9: Colmenería	CUMPLE
G4: Ventanillas	NO APLICA	G6: Botiquín	CUMPLE	G10: Caja de Dirección	CUMPLE
G4: Puertas	CUMPLE	G6: Señales de advertencia	CUMPLE	G10: Terminales	CUMPLE
G4: Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7: Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10: Brazos Axiales	CUMPLE
G4: Salidas emergencia y Mandíbula	NO APLICA	G7: Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11: Bastidor	CUMPLE
G5: Direccionales	CUMPLE	G7: Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11: Pisos	CUMPLE
G5: Stop	CUMPLE	G7: Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12: Promedio de Distancia	NO APLICA
G5: Reversa	CUMPLE	G7: Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G12: Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROCERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCIÓN
G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELÉCTRICO G8: RINES G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACIÓN G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	6,2	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	5,4	5,5
Eje 2	5,9	5,9

Osp

CRISTIAN YOVANNY OVIADO RICAURTE

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.