



REVISIÓN PREVENTIVA

LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR CDA TRADEX SAS NIT.
900.333.982-1

HACE CONSTAR:

Que el Sr. **JHON JAIRO VERGARA VELASQUEZ** identificado con cedula de ciudadanía 80.153.749, se presentó en las instalaciones del CDA TRADEX SAS ubicadas en la Carrera 30 No. 24-11/Carrera 31 No. 24-28 con el vehículo de placa **WGO468**.

Que el vehículo de placa **WGO468** realizó la revisión preventiva con fecha **10/09/2023**.

Que el resultado final de la revisión preventiva del vehículo de placa **WGO468** es: **SIN OBSERVACIONES**, según consta en el informe de revisión No. 1278.

Que la vigencia de la revisión preventiva es de dos meses contados a partir de la fecha **10/09/2023**.

Esta constancia se expide en cumplimiento de la Resolución 315 del 06 de febrero de 2013 modificado por resolución 378 del 15 de febrero de 2013 a solicitud del Sr. **JHON JAIRO VERGARA VELASQUEZ** identificado con cedula de ciudadanía 80.153.749

En constancia se firma por EL DIRECTOR TÉCNICO en el Municipio de Tuluá, el día **10/09/2023**, según se indica a continuación:

ING. JERSSON ACOSTA URRIAGO
DIRECTOR TÉCNICO
CDA TRADEX SAS
Matricula Profesional No. VL206-112778

 **CDA TRADEX SAS.**
NIT. 900.333.982-1
Cra. 30 N° 24-11 • Cra. 31 N° 24-28
cdatradextulua@gmail.com

Carrera 30 No. 24-11/Carrera 31 No. 24-28
Teléfono: (2) 2347941-2347942. Celular: 3182529226
Email: cdatradextulua@gmail.com
Tuluá-Valle



REVISION PREVENTIVA

CDA TRADEX S.A.S

NIT. 900.333.982-1

TEL: 3182529228

cdatradexsas@gmail.com

Consecutivo N° 1278

1. FECHA:

Fecha de prueba:

10/09/2023 11:25:25 a.m.

Número o Razón Social:

Dirección:

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO:

JHON JAIRO VERGARA VERGARA

CL 17 6 36.

Teléfono:

3202482057

Documento de Identidad:
CC (X) NIT () CE () No. 80153749
Ciudad: BUGALAGRANDE Departamento: Valle del Cauca

Placa:

Modelo:

No. Motor:

Número de Transito:

Fecha:

Tipo motor:

Ciclo:

Cilindrada:

Kilometraje:

Número de Sillas:

Vidrios polarizados:

Blindaje:

NO (X)

3. DATOS DEL VEHICULO:

WGO468

2015

A690Q246126

COLOMBIA

10022023307

17/07/2014

BLANCO ARTICA

1598

693012

2

SI ()

NO (X)

SI ()

NO (X)

Intensidad

Máximo

Unidad

Ruido Escape

89,30

dBa

Baja Derecha

12,54

2,5

Klux

2,00

0,5 - 3,5

%

Inclinación

Rango

Unidad

Intensidad

Máximo

Unidad

Delantera Izq Izquierdo

67

Delantera Derecha

58

Trasera Izquierda

66

Trasera Derecha

68

Máximo

Unidad

Minimo

40

%

Eficacia Total

83,26

50

%

Eficacia Auxiliar

18

%

8. Frenos

Fuerza

3859

3916

N

Eje 1 Derecho

3802

3615

N

1

B 20-30; A>30

%

Eje 2 Derecho

1671

2891

N

Eje 2 Derecho

1557

2656

N

7

B 20-30; A>30

%

Eje 3 Derecho

N

Eje 3 Derecho

N

B 20-30; A>30

%

Eje 4 Derecho

N

Eje 4 Derecho

N

B 20-30; A>30

%

Eje 5 Derecho

N

Eje 5 Derecho

N

B 20-30; A>30

%

9. Desviación Lateral

Eje 1

-0,41

Eje 2

1,54

Eje 3

Eje 4

Eje 5

Máximo

[-10, 10]

Unidad

m/km

ESTADO DE LOS MECANISMOS

COMPONENTES	ESTADO	OBSERVACIONES
CARROCERIA Y CHASIS	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
HABITACULO CONDUCTOR Y PASAJEROS	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
SALIDAS DE EMERGENCIA	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
SISTEMA DE FRENSOS	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
SUSPENSION	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
DIRECCIÓN	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
RINES Y LLANTAS	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
MOTOR	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
TRANSMISIÓN	CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

PROFUNDIDAD DE LAS RUEDAS (mm)

LLANTA DE REPUESTO	3,81		
EJES	IZQUIERDO	DERECHA	
EJE DELANTERO	3,70	4,27	
EJE TRASERO	3,57	3,14	Minimo 1,6 mm

RESULTADO DE LA REVISIÓN

RESULTADO:

SIN OBSERVACIONES

INSPECTOR:

HAROLD GUZMAN



Fecha: 2023-09-10 Placa: WGO468 Hora: 12:09



Fecha: 2023-09-10 Placa: WGO468 Hora: 12:13

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jersson Acosta Urriago".

ING. JERSSON ACOSTA URRIAGO

VIGENCIA DE LA REVISIÓN: 2 MESES

FECHA VENCIMIENTO

9/11/2023