

**CDA AJUSTEV S.A.S.**

NIT 900209258 - 7  
CALLE 52 # 1B 160 sede AUTC  
+57 4853233  
CALI, COLOMBIA  
mitchel.diaz.autos@ajustev.com



VIGILADO  
SuperTransporte

**Factura  
Electrónica de  
Venta**

**No. CALA3150**

Copia Factura de Venta

**Responsable de IVA**

FECHA DE EXPEDICION (DD/MM/AA)

22/04/21 12:22:08

FECHA DE GENERACION (DD/MM/AA)

22/04/2021

FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)

22/04/2021

SEÑOR(ES) Orlando Portilla	CC 6252248
DIRECCION	FORMA DE PAGO De Contado
Ciudad CALI	EMAIL furcda.cali@ajustev.com
TELÉFONO +57 4853233	

Item	Referencia	Cantidad	Precio	Iva	Dcto	Total
Revisión Preventiva	REVPRE	1	\$21008	19%		\$21,008
SubTotal						\$21,008

IVA  
(19.00%) \$3,992

**Total \$25,000**

cufe: 32b852c272db01d2c7ced4a76f05d682cf4c3a6d0a53c4a75ef6882c95b17e66af2df7f8d85db92f23bd74c39feded99


Resolución Facturación Electrónica N°. 18764004940649 de 2020/09/30 hasta 2021/09/30 Rango de 1 al 10000

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el artículo 774 del código del comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobren intereses por mora.




ELABORADO POR: C.d.a Ajustev Cali

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA



## REVISION PREVENTIVA

PLACA: **WHV550** PREVENTIVO **X** REVISION No. **1**  
 FECHA DE REVISION: **ABRIL 22 DE 2021**  
 MARCA: **CHEVROLET** LINEA: **TRACKER** MODELO: **2016**



VENCIMIENTO DOCUMENTOS	DIA	MES	AÑO
SEGURO OBLIGATORIO	11	03	2022
RTM	04	06	2021

ESTADO DEL MOTOR	B	M
ESTADO CABLEADO ELECTRICO	X	
FUGAS DE ACEITE MOTOR	X	
SOPORTE BATERIA	X	
FUGAS REFRIGERANTE	X	
FUGAS COMBUSTIBLE	X	
CAJA DE TRANSMISION	B	M
FUNCIONAMIENTO EMBRIAGUE	X	
FUGAS DE ACITE	X	
SOPORTE CAJA	X	
JUEGOS EXCESIVOS CARDAN	X	
CADENA CARDAN	X	
SEÑALIZACION	B	M
SEÑALES REGLAMENTARIAS	X	
DISTINTIVOS Y EMBLEMAS	X	
PLACAS LATERALES REFLECTIVAS	X	
REVISION INTERIOR	B	M
TACOMETRO	X	
LUCES INTERIORES	X	
LUZ DE TECHO	X	
LUZ DE TABLAS	X	
ANCLAJE DE SILLAS	X	
SILLETERIA Y COJINERIA	X	
CUNTIRONES DE SEGURIDAD	X	
TIMBRE	X	
CONTROL DE VELOCIDAD Y SEÑALIZACION	X	
SALIDAD DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION	X	
REVISION EXTERIOR	B	M
BOMPER	X	
PERFORACIONES EN PISO	X	
PARTES QUE SE PROYECTEN POR FUERA DEL VEHICULO	X	



<b>SUSPENSION</b>	<b>B</b>	<b>M</b>
FIJACION ELEMENTOS DE SUSPENSION	X	
LLANTAS PROFUNDIDAD DE LABRADO	X	
FUGAS VISIBLES EN AMORTIGUADORES	X	
TIJERAS	X	
BRAZO	X	
TERMINALES DE DIRECCION	X	
ROTULAS	X	
<b>FRENOS</b>	<b>B</b>	<b>M</b>
FUGAS	X	
TUBOS O MANGUERAS DETERIORDADOS	X	
NIVEL LIQUIDO	X	
EFICACIA TOTAL DE FRENADO	X	
DESEQUILIBRIO FUERZA FRENADO		
EJE1	X	
EJE2	X	
<b>EQUIPO DE CARRETERA</b>	<b>B</b>	<b>M</b>
EXTINTOR VENCIMIENTO	X	
BOTIQUIN	X	
CRUCETA	X	
TACOS	X	
REPUESTOS	X	
GATO	X	
<b>EMISIONES CONTAMINANTES</b>	<b>B</b>	<b>M</b>
ESTADO SISTEMA DE ESCAPE (FUGAS)	X	
CONEXION VALVULA PCV	X	
EMISIONES HUMO AZUL O NEGRO	X	
TAPAS, ACEITE Y COMB	X	
<b>LUCES EXTERIORES</b>	<b>B</b>	<b>M</b>
LUCES BAJAS	X	
LUCES ALTAS	X	
DIRECCIONALES	X	
LUZ FRENO	X	
LUZ REVERSA	X	
LUCES DE PARQUEO	X	
PITO	X	
ESPEJOS	X	

<b>APROBADO</b>	<b>X</b>
<b>RECHAZADO</b>	

<b>PLAZO LIMITE DE REVISION</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>
-------------------------------------	------------	------------

**OBSERVACIONES:**

- N/A.


**FOTO FRONTAL DELANTERA**



**FOTO FRONTAL TRASERA**



INGENIERO



CAMILO ANDRES ARBELAEZ  
DIRECTOR TECNICO  
CDA AJUSTEV S.A.S.