

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00005237-2112

C.D.A.
SEIKOU S.A.S
Cra 20 No 66-34/40
7557338
BOGOTA D.C

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO										
Fecha de prueba 2021-12-29	Nombre o razón social GIOVANNI GUSTAVO RODRIGUEZ	Documento de identidad CC. (X) NIT. () CE. ()					No. 7171639					
Dirección CLL 18 86 55	Telefono 3014308817	Ciudad BOGOTA					Departamento DISTRITO CAPITAL					
DATOS DEL VEHICULO												
Placa GUV233	Marca RENAULT	Línea DUSTER	Clase CAMIONETA	Modelo 2021	Cilindrada 1599	Kilometraje 53972						
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Transito: 10021714390	Combustible: GASOLINA	Color BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:		Conductor:						



Suspensión (Si aplica)			Trasera Izquierda			Trasera Derecha			Frenos		
Delantera Izquierda	Valor 58	Delantera Derecha	Valor 58	Trasera Izquierda	Valor 56	Trasera Derecha	Valor 55	Minimo 40	Máximo 30	Unidad %	
Eficacia Total	Minimo 77,6	Unidad % 50	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 2886	Peso 3953	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 3158	Peso 3738	Unidad N 8,6	Máximo 30 %
			Eje 2 Izquierdo	2356	2884	N	Eje 2 Derecho	2000	2825	N 15,1	30 %
Eficacia Auxiliar	Minimo 32,4	Unidad % 18	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho				
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho				
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho				
Desviación Lateral											
Eje 1	0	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5		Máximo ± 10		Unidad	(m/km)
Inspección Visual											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda							CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha							CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda							CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha							CUMPLE
G1 Asoo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda							CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho							CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo							CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho							CUMPLE
G2 Ruluras Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo							CUMPLE
G2 Ruluras Inferiores	CUMPLE	G6 Crucela	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho							CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo							CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho							CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo							CUMPLE
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho							CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo							CUMPLE
G3 Pito	CUMPLE	G6 Galo	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura							CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Tapicería							CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G9 Cojinería							CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G10 Caja de Dirección							CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Terminales							CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales							CUMPLE
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor							CUMPLE
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos							CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia							CUMPLE
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo							CUMPLE

G1: CARROCERIA
G2: SISTEMA DE SUSPENSION
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
G5: SISTEMA ELECTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA
G7: LLANTAS
G8: RINES
G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,6	4,8
Eje 2	4,9	4,7

CARLOS RINCON

NOMBRE Y FIRMA PERSONA/AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.