


# FORMATO REVISIÓN SENSORIAL PARA VEHÍCULOS LIVIANOS

No: 00003018-2202



CDA TUTECNO S.A.S  
NIT 901191265-1  
CALLE 27 SUR N 29C-42/50/54 Tel  
7964538  
BOGOTÁ

FECHA  
Fecha de prueba  
2022-02-28

Dirección:  
CL 83 SUR 91 TORRE 19

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Nombre o razón social: CASTRO SAMUEL  
Documento de identidad:  
CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) No. 86046631  
Teléfono: 3183323352 Ciudad: BOGOTA Departamento: DISTRITO CAPITAL

Placa: WHS461

Servicio: PÚBLICO

Marca:

CHERY

Línea:

YOYA

Clase: CAMIONETA

Modelo: 2015

Cilindrada: 1497 Kilometraje: 145352

No Licencia Tránsito: 10020378086

Combustible: GASOLINA - GAS

Color: BLANCO CHERY

Empresa:

Conductor:

CASTRO SAMUEL

## DATOS DEL VEHICULO



Foto 2022-02-28 Placa WHS461 Hora 15:53



Foto 2022-02-28 Placa WHS461 Hora 15:59

## Inspección Visual

G1 Identificación reglamentaria  
G2 Distintivo de la empresa  
G3 Anchaje sillas  
G4 Estado tubos escape  
G5 Aseo General  
G6 Espejos  
G7 Pernos  
G8 Soportes  
G9 Rotulas Superiores  
G10 Rotulas Inferiores  
G11 Resortes o Ballestas  
G12 Amortiguadores  
G13 Tijeras  
G14 Limpiaparabrisas  
G15 Retrovisores  
G16 Piloto  
G17 Dispositivo de velocidad  
G18 Parabrisas  
G19 Ventanillas  
G20 Puertas  
G21 Cinturones de Seguridad  
G22 Salidas emergencia y Martillo  
G23 Direccionales  
G24 Stop  
G25 Reversa

CUMPLE G5 Luz de parqueo  
CUMPLE G5 Luz Interna  
CUMPLE G5 Luz Placa  
CUMPLE G5 Luces Altas  
CUMPLE G5 Luces Bajos  
CUMPLE G5 Indicadores de tablero  
CUMPLE G5 Terminales Batena  
CUMPLE G5 Anchaje de batería  
CUMPLE G5 Desempeñador  
CUMPLE G6 Cruceta  
CUMPLE G6 Linterna  
CUMPLE G6 Triangulos  
CUMPLE G6 Banderola  
CUMPLE G6 Tacos  
CUMPLE G6 Llanta de respuesto  
CUMPLE G6 Gato  
CUMPLE G6 Herramienta  
CUMPLE G6 Extintor  
CUMPLE G6 Boliquin  
CUMPLE G6 Señales de advertencia  
CUMPLE G7 Eje1 llanta Derecha  
CUMPLE G7 Eje1 llanta Izquierda  
CUMPLE G7 Eje2 llanta Derecha  
CUMPLE G7 Eje2 llanta Izquierda

CUMPLE G7 Eje3 llanta Izquierda  
CUMPLE G7 Eje4 llanta Derecha  
CUMPLE G7 Eje4 llanta Izquierda  
CUMPLE G7 Eje5 llanta Derecha  
CUMPLE G7 Eje5 llanta Izquierda  
CUMPLE G8 Eje1 Rin Derecho  
CUMPLE G8 Eje1 Rin Izquierdo  
CUMPLE G8 Eje2 Rin Derecho  
CUMPLE G8 Eje2 Rin Izquierdo  
CUMPLE G8 Eje3 Rin Derecho  
CUMPLE G8 Eje3 Rin Izquierdo  
CUMPLE G8 Eje4 Rin Derecho  
CUMPLE G8 Eje4 Rin Izquierdo  
CUMPLE G8 Eje5 Rin Derecho  
CUMPLE G8 Eje5 Rin Izquierdo  
CUMPLE G9 Latonería y Pintura  
CUMPLE G9 Tapicería  
CUMPLE G9 Cojinería  
CUMPLE G10 Rodamientos de la Dirección  
CUMPLE G10 Terminales  
CUMPLE G10 Brazos Axiales  
CUMPLE G11 Bastidor  
CUMPLE G11 Pisos  
CUMPLE G12 Promedio de Distancia  
NO APLICA G12 Promedio de Tiempo

NO APLICA  
NO APLICA  
NO APLICA  
NO APLICA  
NO APLICA  
NO APLICA  
CUMPLE  
NO APLICA  
NO APLICA

G1: CARROCERIA  
G2: SISTEMA DE SUSPENSION  
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD  
G5: SISTEMA ELECTRICO  
G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7: LLANTAS  
G8: RINES  
G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION  
G11: CHASIS  
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,26	3,54
Eje 2	3,58	3,78

C.D.A TUTECNO S.A.S  
901191265-1  
Calle 27 Sur 29C - 51

*El Huir*