

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 9001105520
 CDA DEL OCCIDENTE S.A AV. ROJAS
 Dirección CRA 70B N° 64D-16
 Cd. BOGOTÁ
 Tel. 2235665 -

Fecha 2021/11/08 18:46:08	Propietario MONRROY MARTINEZ GILBERTO	CC,(X) NIT,() CE,() No.8000379
Dirección cll 128 #58a 11	Teléfono 3124156047	Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Placa FUZ467	Modelo 2019	Servicio Público Clase CAMIONETA Marca RENAULT Línea DUSTER
No. de licencia de tránsito 10023705879	Fecha Matrícula 2019-01-17	Kilometraje 0 Número de sillas 5
No. Motor 2842Q208309	VIN 9FBHSR595KM771500	Color BLANCO Combustible GASOLINA Cilindr 1599



2021-11-08_FUZ467 18:55



2021-11-08_FUZ467 18:55

Suspensión

Delantera Izquierda	62.0	Delantera Derecha	62.0	Trasera Izquierda	63.0	Trasera Derecha	60.0	Mínimo: 40	%
---------------------	------	-------------------	------	-------------------	------	-----------------	------	------------	---

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
62.1	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	2631	N	Eje 1 Derecho	2727	N	3.52	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1360	N	Eje 2 Derecho	1396	N	2.57	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N		30	%
22.9	18.0	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N		30	%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N		30	%

Desviación Lateral

Eje 1	0.00	Eje 2	-5.0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	[-10.0 - 10.0]	Unidad	m/km
G8 Eje 1 Rin Izquierdo	CUMPLE	GS Reverse	CUMPLE	G7 Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE	G8 Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE			
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	GS Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE	G8 Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE			
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE	G8 Eje 2 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE	G8 Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE			
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE	G8 Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE			
G1 Ases General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje 5 Llanta Izquierda	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE			
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G8 Cojinería	CUMPLE			
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE			
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anchaje de batería	CUMPLE	G8 Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE			
G2 Rótulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempañador	CUMPLE	G8 Eje 3 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje 3 Rin Derecho	CUMPLE			
G2 Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje 4 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje 4 Rin Derecho	CUMPLE			
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE			
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G8 Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Caja de dirección	CUMPLE			
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE			
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G11 Platos	CUMPLE			
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de repuesto	CUMPLE	G12 Promedio de distancia	CUMPLE	G12 Promedio de tiempo	CUMPLE			
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE							
G3 Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE							
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE							
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE							
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE							
G4 Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7 Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE							
G4 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE							
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE							
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE							

G1:CARROCERIA	G5:SISTEMA ELÉCTRICO	G9:ESTADO DE PRESENTACIÓN
G2:SISTEMA DE SUSPENSIÓN	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G10:SISTEMA DE DIRECCIÓN
G3:INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G7:LLANTAS	G11:CHASIS
G4:ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G8:RINES	G12:DISPOSITIVO DE COBRO

G6: EQUIPO DE CARRETERA
G7: LLANTAS
G8: RINES


G9:ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10:SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11:CHASIS
G12:DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
---	-----------------------------

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

I/n Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

null



...Valeo Diagnóstico Automotor

NIT 9001105520

NIT ANDRES AMAYA CAMACHO

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.