

Total	0	0
-------	---	---

**Defectos tipo B.** Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

APROBADO SI <u>X</u> NO <u>    </u>	
E.1: Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo)	
APROBADO SI <u>    </u> NO <u>    </u>	

Igual o superior a 10 para vehículos particulares.  
Igual o superior a 5 para vehículos públicos.  
Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicleta.  
Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros.  
Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza  
automotriz  
Cuando se presente al menos un defecto tipo A para  
vehículos tipo remolques.

59426

Labrado Eie 1 Izquierda: 5.6 mm. Derecha: 5.7 mm. Eie 2 Izquierda: 5.4 mm. Derecha: 5.8 mm. Repuesto: 4.2 mm



-Fin del Informe

**Angela Rocio Sanabria Mesa**

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Visual - Daniel Mauricio Gutierrez Mora, Luces - DANIEL FELIPE GUTIERREZ CASTRO, Foto #1 - Daniel Mauricio Gutierrez Mora, Foto #2 - Daniel Mauricio Gutierrez Mora.