

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 9001105520  
CDA DEL OCCIDENTE S.A AV. ROJAS  
Dirección CRA 70B N° 64D-16  
Cd. BOGOTÁ Tel. 2235665 -

Fechas 2021/11/05 07:27:44	Propietario GAVIDIA ALVAREZ HERNANDO	CC(X) NIT( ) CE( ) No.74180385
Dirección Calle 35 c sur 86 d 51	Teléfono 3112340012	Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Placa JTY497	Modelo 2021	Servicio PÚBLICO
No. de licencia de tránsito 10022191291	Fecha Matrícula 2021-02-05	Clase CAMIONETA
No. Motor F4RE412C196270	VIN 93YRHACA2MJ612680	Marca RENAULT
		Línea CAPTUR
		Kilometraje 0
		Número de sillas 5
		Combustible GAS_GASOLINA
		Cilindr 1998



2021-11-05 , JTY497 07:36

2021-11-05 , JTY497 07:36

Suspensión

Delantera Izquierda	56.0	Delantera Derecha	55.0	Trasera Izquierda	44.0	Trasera Derecha	47.0	Mínimo: 40	%
---------------------	------	-------------------	------	-------------------	------	-----------------	------	------------	---

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
68.9	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	2784	N	Eje 1 Derecho	2803	N	0.67	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2188	N	Eje 2 Derecho	2092	N	4.38	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N		30	%
			Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N		30	%
25.6	18.0	%	Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N		30	%

Desviación Lateral

Eje 1	Eje 2	-20*	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo [-10,0-10,0]	Unidad m/km
G6 Eje 1 Rín Izquierdo			CUMPLE			G7 Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE
G1 Identificación reglamentaria			CUMPLE			G7 Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa			CUMPLE			G7 Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE
G1 Andaje sillas			CUMPLE			G7 Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape			CUMPLE			G7 Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE
G1 Aseo General			CUMPLE			G7 Eje 5 Llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Espejos			CUMPLE			G9 Latonería y Pintura	CUMPLE
G2 Pernos			CUMPLE			G9 Tapicería	CUMPLE
G2 Soportes			CUMPLE			G9 Colchoneta	CUMPLE
G2 Rótulas Superiores			CUMPLE			G8 Eje 1 Rín Derecho	CUMPLE
G2 Rótulas Inferiores			CUMPLE			G8 Eje 2 Rín Derecho	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas			CUMPLE			G8 Eje 2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G2 Amortiguadores			CUMPLE			G8 Eje 3 Rín Derecho	CUMPLE
G2 Tijeras			CUMPLE			G8 Eje 3 Rín Izquierdo	CUMPLE
G3 Limpiaparabrisas			CUMPLE			G8 Eje 4 Rín Derecho	CUMPLE
G3 Retrovisores			CUMPLE			G8 Eje 4 Rín Izquierdo	CUMPLE
G3 Pito			CUMPLE			G8 Eje 5 Rín Derecho	CUMPLE
G3 Dispositivos de velocidad			CUMPLE			G8 Eje 5 Rín Izquierdo	CUMPLE
G4 Parabrisas			CUMPLE			G10 Caja de dirección	CUMPLE
G4 Ventanillas			CUMPLE			G10 Terminales	CUMPLE
G4 Puertas			CUMPLE			G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G4 Cinturones de seguridad			CUMPLE			G11 Bastidor	CUMPLE
G4 Salidas de emergencia y Martillo			CUMPLE			G11 Pisos	CUMPLE
G5 Direccionales			CUMPLE			G12 Promedio de distancia	CUMPLE
G5 Stop			CUMPLE			G12 Promedio de tiempo	CUMPLE

G1:CARROCERIA  
G2:SISTEMA DE SUSPENSIÓN  
G3:INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD  
G4:ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5:SISTEMA ELÉCTRICO  
G6:EQUIPO DE CARRETERA  
G7:LLANTAS  
G8:RINES

G9:ESTADO DE PRESENTACIÓN  
G10:SISTEMA DE DIRECCIÓN  
G11:CHASIS  
G12:DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI  NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Ir/r Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

null

Desviación lateral para los demás ejes superior a +/-10 m/km

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.



...Para que respire tranquilo

NIT 900 110.552-0