

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 9001105520

CDA DEL OCCIDENTE S.A AV.ROJAS

Dirección CRA 70B N° 64D-16

Cd. BOGOTÁ

Tel. 2235665 -

Fecha	2021/11/05 13:49:49	Propietario	CARRANZA MAURICIO	CC(X) NIT() CE() No.79753348
Dirección	cii 6 90 81	Teléfono	3115789424	Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Placa	TFS231	Modelo	2013	Servicio
			Público	Clase CAMPERO
No. de licencia de tránsito	10007705163	Fecha Matrícula	2012-08-15	Marca RENAULT
No. Motor	A400C008070	VIN	9FBHSRAJNDM008587	Kilometraje 170287 Número de sillas 4
				Combustible GASOLINA Cilindr 1998



2021-11-05 , TFS231 13-59



2021-11-05 , TFS231 14-00

Suspensión

Delantera Izquierda	62,0	Delantera Derecha	62,0	Trasera Izquierda	63,0	Trasera Derecha	60,0	Mínimo: 40	%
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio
62,1	50,0	%	Eje 1 Izquierdo	2631	N	Eje 1 Derecho	2727	N	3.52
			Eje 2 Izquierdo	1360	N	Eje 2 Derecho	1396	N	2.57
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N	30
22,9	18,0	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N	30
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N	30

Desviación Lateral

Eje 1	0,00	Eje 2	-5,0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	[-10.0-10.0]	Unidad	m/km
G6	Eje 1 Rín Izquierdo	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE		
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE		
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE		
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE		
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE		
G1	Aseos General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llanta Izquierda	CUMPLE		
G1	Espejos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura	CUMPLE		
G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminalas Batería	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE		
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de batería	CUMPLE	G9	Colchonería	CUMPLE		
G2	Rótulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempeñador	CUMPLE	G8	Eje 1 Rín Derecho	CUMPLE		
G2	Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G8	Eje 2 Rín Derecho	CUMPLE		
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G8	Eje 2 Rín Izquierdo	CUMPLE		
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE	G8	Eje 3 Rín Derecho	CUMPLE		
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Bandera	CUMPLE	G8	Eje 3 Rín Izquierdo	CUMPLE		
G3	Limplaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G8	Eje 4 Rín Derecho	CUMPLE		
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G8	Eje 4 Rín Izquierdo	CUMPLE		
G3	Pito	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G8	Eje 5 Rín Derecho	CUMPLE		
G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE	G8	Eje 5 Rín Izquierdo	CUMPLE		
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Exintor	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE		
G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Batiquín	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE		
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE		
G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE		
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE		
G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE	G12	Promedio de distancia	CUMPLE		
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE	G12	Promedio de tiempo	CUMPLE		

G1:CARROZERIA
G2:SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3:INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4:ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5:SISTEMA ELÉCTRICO
G6:ÉQUIPO DE CARRETERA
G7:LLANTAS
G8:RINES

G9:ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10:SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11:CHASIS
G12:DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI	X	NO
---------------	---	----

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

/n Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

null

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

OSCAR DAVID SIERRA ROJAS