

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 900110552-0

CDA DEL OCCIDENTE LA FLORESTA

Dirección AV 68 No 90 -88

Tel. 2533500 -

Cd. BOGOTA

Fecha 2021/10/20 18:11:01	Propietario MONARES AMIN RICARDO	CC.(X) NIT.() CE.() No.79123788
Dirección Cra 109 22 j 14	Teléfono 3138701293	Cludad: BOGOTA, D.C.
Placa WGO326	Modelo 2015	Servicio Público
Clase MICROBUS	Marca HYUNDAI	Línea H1
No. de licencia de tránsito 10007521593	Fecha Matrícula 2014-06-12	Kilometraje 123055
No. Motor D4BHE008567	VIN KMJWA37HAFU640727	Número de sillas 13
		Cilindr 2476



2021-10-20 , WGO326 18-12



2021-10-20 , WGO326 18-14

Suspensión

Delantera Izquierda	60.5	Delantera Derecha	59.8	Trasera Izquierda	62.0	Trasera Derecha	52.7	Mínimo: 40	%
---------------------	------	-------------------	------	-------------------	------	-----------------	------	------------	---

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
61.0	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	4066	N	Eje 1 Derecho	4114	N	1.16	30	%
			Eje 2 Izquierdo	3412	N	Eje 2 Derecho	3660	N	6.77	30	%
			Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N		30	%
			Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N		30	%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N		30	%

Desviación Lateral

Eje 1	0.03	Eje 2	0.03	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo [-10.0-10.0]	Unidad m/km
G7 Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE	G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE	
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE	
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje 5 Llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE	
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G8 Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje 1 Rin Izquierdo	CUMPLE	
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G8 Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje 2 Rin Izquierdo	CUMPLE	
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G8 Eje 3 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje 3 Rin Izquierdo	CUMPLE	
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje 4 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje 4 Rin Izquierdo	CUMPLE	
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE	
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	
G2 Rótulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempañador	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE	G10 Caja de dirección	CUMPLE	
G2 Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	
G2 Amoriguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G12 Promedio de distancia	CUMPLE	G12 Promedio de tiempo	CUMPLE	
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE					
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE					
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de repuesto	CUMPLE					
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE					
G3 Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE					
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE					
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE					
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE					
G4 Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7 Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE					
G4 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE					
G5 Direcciones	CUMPLE	G7 Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE					
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE					

G1:CARROCERIA
G2:SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3:INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4:ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5:SISTEMA ELÉCTRICO
G6:EQUIPO DE CARRETERA
G7:LLANTAS
G8:RINES

G9:ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10:SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11:CHASIS
G12:DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

/r/n Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

null

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

OSCAR DAVID SIERRA ROJAS