

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA  
PARA VEHÍCULOS

CDA OCCIDENTE  
CDA DEL OCCIDENTE S.A AV.ROJAS  
Calle 70B N° 64D-16  
Código: BOGOTÁ  
Tel. 2235605 -

Fecha: 2021/11/03 10:41:06	Propietario: NUÑEZ MUÑOZ	ROLANDO ALBERTO	CG (X) NIT: ( ) CE: ( ) No.12180363
Dirección: CALLE 2 18 86 SAN AGUSTIN		Teléfono: 3044223708	Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Placa: WLU253	Modelo: 2015	Servicio: PÚBLICO	Clase: CAMPERO
No. de licencia de tránsito: 10020363268		Fecha Matrícula: 2015-01-27	Marca: RENAULT
No. Motor: A400CD82783		VIN: 9FBHSRAJNMF678436	Línea: DUSTER DYNAMIQUE 4X4
			Kilometraje: 0
			Número de sillas: 5
			Color: BLANCO
			Combustible: GASOLINA
			Cilindr: 1998



2021-11-03\_WLU253 10-49



2021-11-03\_WLU253 10-51

Suspensión			Frenos					
Delantera Izquierda	58.0	Delantera Derecha	56.0	Trasera Izquierda	53.0	Trasera Derecha	43.0	Mínimo: 40 %
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
61.7	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	2373	N	Eje 1 Derecho	2176	3832 N
			Eje 2 Izquierdo	1685	N	Eje 2 Derecho	1621	2587 N
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N
24.7	18.0	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N

Desviación Lateral								
Eje 1	0.00	Eje 2	-4.0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo: [-10.0-10.0] Unidad: m/km	
G8	Eje 1 Rín Izquierdo	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE
G1	Ancillas sillas	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE
G1	Asec General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura	CUMPLE
G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Ansaje de batería	CUMPLE	G9	Colmelta	CUMPLE
G2	Rótulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	G8	Eje 1 Rín Derecho	CUMPLE
G2	Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceña	CUMPLE	G8	Eje 2 Rín Derecho	CUMPLE
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G8	Eje 2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Tríngulos	CUMPLE	G8	Eje 3 Rín Derecho	CUMPLE
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Bandera	CUMPLE	G8	Eje 3 Rín Izquierdo	CUMPLE
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G8	Eje 4 Rín Derecho	CUMPLE
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G8	Eje 4 Rín Izquierdo	CUMPLE
G3	Pito	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G8	Eje 5 Rín Derecho	CUMPLE
G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE	G8	Eje 5 Rín Izquierdo	CUMPLE
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extritor	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE
G4	Veranillas	CUMPLE	G6	Botiquín	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE	G11	Bracos Axiales	CUMPLE
G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE
G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE	G12	Promedio de distancia	CUMPLE
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE	G12	Promedio de tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA  
G2: SISTEMA DE SUSPENSIÓN  
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD  
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5: SISTEMA ELÉCTRICO  
G6: EQUIPO DE CARRETERA  
G7: LLANTAS  
G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACIÓN  
G10: SISTEMA DE DIRECCIÓN  
G11: CHASIS  
G12: DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO: SI  NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

¡/n Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

null

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Centro de Diagnóstico Automotriz  
CDA DEL OCCIDENTE S.A AV.ROJAS  
Calle 70B N° 64D-16  
Código: BOGOTÁ  
Tel. 2235605 -  
Jaime Andres NAY-YON 110.552-0