

REVISION PERSONALIZADA



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA SABANA S.A., NIT: 9000849689
CALLE 163 No. 7-50, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
TEL: 6741434 - 3108892943

A. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE REVISIÓN:	2023-10-18	CONSECUTIVO:	23-14004	PLACA:
NOMBRE DEL SOCIO:	AURA MARIA ACUÑA	C.C.	39649823	UFW721
DIRECCION:	CALLE 157 N7D -56	TEL:	1000000	
MARCA:	Hyundai	MODELO:	2010	
COMBUSTIBLE:	Diesel	RTMYEC	2024-02-10	
SOAT:	2024-03-18	TARJETA DE PROPIEDAD:	10025760907	EMPRESA:
SEGURO CONTRACTUAL:	2023-12-10	TARJETA DE OPERACION:	2024-02-10	TRANSPORTES ESPECIALES FENIX S.A.S

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Descripción	Grupo	Bueno	Mal
FUGAS		X	
BAJAS		X	
FILTRO	6.12 Motor	X	
GRADAS		X	
PINTURA GENERAL Y LATONERIA		X	
CALCOMANIAS EMERGENCIA		X	
CALCOMANIAS MAX VELOCIDAD		X	
SEGUROS VIDRIOS Y ACCIONAMIENTO	6.1 Revisión exterior	X	
TACOMETRO / PRESION AIRE		X	
TAPA DE MOTOR EN HABITACULO		X	
EJE TRASERO	6.8 Motor y transmisión	X	
ANTIDESLIZANTES DE PEDALES		X	
SISTEMAS DE REFRIGERACION	6.12 Motor	X	
PASAMANOS		X	
TACOS		X	
BARRA		X	
TIMBRES		X	
TEMPLETE		X	
LINTERNA		X	
CONTROL DE VELOCIDAD / TAXIMETRO		X	
DIRECCIONAL		X	
LUZ GRADAS		X	
ALTAS		X	
CADENA CARDAN	6.8 Motor y transmisión	X	
TAPA	6.12 Motor	X	
TERMINALES		X	
PARQUEO		X	
INTERRUPTORES ELECTRICOS		X	
TRIANGULOS		X	
EXTINTOR		X	
PARABRISAS	6.1 Revisión exterior	X	
CINTURONES DE SEGURIDAD		X	
AVISOS SALIDAS DE EMERGENCIA	6.1 Revisión exterior	X	
FRENO EMERGENCIA		X	
SOPORTE DE LLANTA DE REPUESTO		X	
PLACAS		X	
ALARMAS		X	
EMISIONES DE HUMO	6.12 Motor	X	
TUBOS DE ESCAPE		X	
PITMAN		X	
FUGAS GENERAL	6.12 Motor	X	
TAPICERIA		X	
PASTILLAS BANDAS		X	
REVERSA		X	
CHASIS		X	
NUMERO DE ORDEN		X	
REPUESTO		X	
INTERNAS		X	
JUEGO AXIAL RUEDAS		X	
INTERRUPTOR CENTRAL		X	
SILLETERIA		X	
INEXISTENCIAS O DETERIORO DE PELDAÑOS O ESTRIBOS		X	
EFICACIA	6.1 Revisión exterior	X	
MARTILLOS DE FRAGMENTACIÓN	6.8 Motor y transmisión	X	
CAJA DE VELOCIDADES		X	
CALCOMANIAS PBX COMO CONDUZCO		X	
FUGAS			

CALCOMANIA DE PRECIOS			
LLANTAS			
ESPLINDER			
DISCOS		X	
TUBOS MANGUERAS		X	
CRUCETA		X	
BOOSTER		X	
CHAPAS DE BODEGAS Y PUERTAS		X	
SOPORTES DE SEGURIDAD		X	
PRESENCIA DE ARISTAS EXTERNAS - INTERNAS		X	
ARBOL DE TRANSMISION	6.8 Motor y transmisión	X	
EMBRAGUE	6.8 Motor y transmisión	X	
VIDRIOS NO POLARIZADOS NI CORTINAS	6.8 Motor y transmisión	X	
SUPERIORES	6.1 Revisión exterior	X	
PITOS		X	
FUGA HIDRAULICA		X	
ROCES O INTERFERENCIAS DE LAS LLANTAS		X	
SALIDAS DE EMERGENCIA		X	
CAMPANA	6.1 Revisión exterior	X	
AMPERIMETRO		X	
CORREAS MANGUERAS		X	
PERNOS O TUERCAS	6.12 Motor	X	
VENTANILLAS		X	
ESTADO PISOS	6.1 Revisión exterior	X	
ESPEJOS FUNCIONALES		X	
PUERTAS	6.1 Revisión exterior	X	
COLUMNAS		X	
FUNCIONAMIENTO DE COMANDOS		X	
RETORNO INADECUADO DEL PEDAL DE FRENO		X	
AMPERIMETRO		X	
TAPA DE DEPÓSITO DE LÍQUIDO DE FRENS		X	
BATERIA		X	
GATO		X	
SOPORTES		X	
COMBUSTIBLE	6.12 Motor	X	
LIMPIABRISAS	6.12 Motor	X	
CABLEADO ELECTRICO	6.1 Revisión exterior	X	
HERRAMIENTAS		X	
FRENOS		X	
ELEMENTOS ROTOS DE SUSPENSIÓN		X	
JUEGO LIBRE		X	
BOTIQUIN		X	
VOLANTE		X	
		X	

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI X

NO

tmp_frenos_desequilibrio_eje_1 => 4.05 tmp_frenos_desequilibrio_eje_2 => 12.5 tmp_frenos_eficacia_auxiliar => 18.3 tmp_frenos_eficacia_total => 68.3

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



2023-10-18 UFW721 10:41



2023-10-18 UFW721 10:41

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

APROBADO

NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA INSPECCIÓN

Santiago Nuñez Zambrano [Presentación y Carrocería], Santiago Nuñez Zambrano [Foto trasera], Santiago Nuñez Zambrano [Equipo de prevención y seguridad], Santiago Nuñez Zambrano [Sistema rodamiento], Santiago Nuñez Zambrano [Transmisión], Santiago Nuñez Zambrano [Sistema Eléctrico], Eduard Humberto Urrego Barreto [Frenos y Peso], Santiago Nuñez Zambrano [Frenos], Santiago Nuñez Zambrano [Dirección], Santiago Nuñez Zambrano [Vidrios], Santiago Nuñez Zambrano [Motor], Santiago Nuñez Zambrano [Señalización e identificación], Santiago Nuñez Zambrano [Luces], Santiago Nuñez Zambrano [Foto delantera], Santiago Nuñez Zambrano [Suspensión]

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO

MECÁNICA Y DE CASES