



Cr. 56 No. 19 - 84  
PBX: 7564095  
Bogotá NIT: 900.081.357-5

No: 1009133

## A. INFORMACIÓN GENERAL:

## 1. FECHA

## 2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba:	Nombre o Razón social:	Documento de Identidad:
30/03/2019	DUVAN JAIR RINCON LOPEZ	CC.(X) NIT.( ) CE.( ) No.80188796
Dirección:	Teléfono:	Ciudad: Departamento:
CLL 83 N 85D 04	3123256750	BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D. C.

## 3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa: SON802	País: COLOMBIA	Servicio: PÚBLICO	Clase: BUSETA	Marca: NON PLUS ULTRA	Línea: PLUS TL 1.45
Modelo: 2007	No. de Licencia de Tránsito: 10015890594	Fecha Matrícula: 18/10/2006	Color: BLANCO VER	Combustible: DIESEL	VIN o Chasis: CKDABFTL07N002274
No. de Motor: BD30119653Y	Tipo motor: Diésel	Cilindrada: 2953	Kilometraje: 515149	No. de Sillas: 21	Vidrios polarizados: SI( ) NO( ) Blindaje: SI( ) NO( )

## 3.1. VEHICULOS NO SUJETOS A REVISIÓN DE EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES

Con motor eléctrico	Con motor a hidrógeno	Otros

## B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA

Nota: Todo valor medido seguido del signo \* significa un defecto encontrado.

## 4. EMISIONES AUDIBLES

## 5. INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES BAJAS

## 6. SUMA DE LA INTENSIDAD DE TODAS LAS LUCES

Ruido escape	Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
	---	---	dBA	Baja derecha	20	2,5	k lux	2,6	0.5-3.5 %
				Baja izquierda	18	2,5	k lux	2,2	0.5-3.5 %

## 7. SUSPENSIÓN (Si aplica)

Delantera izquierda	Valor	Delantera derecha	Valor	Trasera izquierda	Valor	Trasera derecha	Valor	Mínimo	Unidad
								%	

## 8. FRENIOS

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
			Eje 1 izquierdo	5319	8438	N	Eje 1 derecho	5140	7781	N	3	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 izquierdo	3557	9898	N	Eje 2 derecho	3283	8369	N	7	30	%
			Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 derecho		N		30	%		
12.02*	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 derecho		N		30	%		
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 derecho		N		30	%		

## 9. DESVIACIÓN LATERAL

Eje 1	3.5	Eje 2	-1.2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	+10	Unidad	m/km

## 10. DISPOSITIVOS DE COBRO (Si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	Error en tiempo	Máximo	Unidad	%

## 11. EMISIONES DE GASES

## 11. a VEHICULOS CON CICLO OTTO

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono (CO)			Dióxido de carbono (CO2)			Oxígeno (O2)			Hidrocarburo (como hexano) (HC)			Oxido nitrado (NO)		
		CO	Vr	Norma	CO2	Vr	Norma	O2	Vr	Norma	HC	Vr	Norma	NO	Vr	Norma
		Ralenti	—	%	Ralenti	—	%	Ralenti	—	%	Ralenti	—	ppm	Ralenti	—	ppm
		Crucero	%		Crucero	%		Crucero	%		Crucero	%		Crucero	%	

## 11. b VEHICULOS A DIESEL (opacidad)

Temp C°	Rpm	Ciclo 1	Und	Ciclo 2	Und	Ciclo 3	Und	Ciclo 4	Und	Valor	Norma	Und
		%		%		%		%		Resultado	<35	%

IVESUR COLOMBIA  
NIT: 900 081 357-5

Página 1 - Sigue en el reverso >>>>>

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
6071202	Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.-	607		X
		Total	0	1

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D1. DEFECTOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

Nota: Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, de los otros vehículos, la de sus ocupantes, las de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.  
 Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, de los otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

E. CONFORMIDAD

FAVORABLE: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
E1: ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo)	FAVORABLE: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Nota: Causal del rechazo

a) Se encuentra al menos un defecto Tipo A  
 b) La cantidad total de defectos tipo B, sea:

igual o superior a 10 vehículos particulares.  
 igual o superior a 5 para vehículos públicos.  
 igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicleta.  
 igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarro.  
 igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automotriz.

Cuando se presente al menos un defecto Tipo A para vehículos tipo remolque.

FOTOGRAFÍAS TOMADAS:



NUMEROS DE LOS I.M.R.R.P. ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESTA REVISIÓN:

1009133

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

0 P: 3519.00 revisar dispositivo de velocidad

----- FIN DEL INFORME -----

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECCIONARIO TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA  
 (1026) JAIME ANDRES AMAYA

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TECNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES  
 (109) ANDERSON JOAO ORDOÑEZ Zona B: Inspección sensorial exterior parte baja del vehículo. / Zona C: Prueba de eficacia de frenado y ruido.

(122) JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ Zona A: Desviación lateral, emisiones contaminantes, luces, revisión sensorial interior y exterior / Zona D: Conductor

Nota:

1) Los resultados aquí consignados corresponden a una revisión preventiva técnica mecánica y de emisiones contaminantes (cuando aplique) mecanizada y visual bajo orientaciones de la NTC 5375, sin embargo este es un servicio no regulado y no hace parte del alcance de acreditación como Organismo de Inspección.