

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00026152-2507
CDA LA 50
NIT 9001293771
CARRERA 50 N 15 - 55 Tel
2617700
BOGOTA

FECHA
Fecha de prueba:
2025-07-11

Nombre o razón social:
DESTINY TOURS SAS

Dirección:
CALLE 90B BIS 0-32

Destino:
Teléfono:
1111111111 Cel 3145721327

Documento de Identidad:
CC. () NIT. (X) CE. ()

Ciudad:
BOGOTA

Departamento:
DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Placa:
SYR960

Marca:
KIA

Línea:
PREGIO

Clase:
MICROBUS

Modelo:
2004

Cilindraje:
2956

Kilometraje:
541675

Servicio:
PUBLICO

No Licencia Tránsito:
10027269520

Combustible:
DIESEL

Color:
BLANCO CLARO

Empresa:
DESTINY TOURS SAS

Conductor:
DESTINY TOURS SAS



		Suspensión (Si aplica)		Frenos	
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
57,6	50	%	3041	6190	N
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	2590	5317	N
19,6	18	%			
				Eje 1 Derecho	
				Eje 2 Derecho	
				Eje 3 Derecho	
				Eje 4 Derecho	
				Eje 5 Derecho	

Eje 1	-7	Eje 2	3	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Sensorial										
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Señalización salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Comandos que encienden y conmutan las luces.	CUMPLE					
G1 Distinto de la empresa	CUMPLE	G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Direccionales	CUMPLE					
G1 Latorería y Pintura	CUMPLE	G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Freno o parada	CUMPLE					
G1 Defensas o parachoques	CUMPLE	G1 Batería	CUMPLE	G1 Reversa	CUMPLE					
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE					
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Número de sillas	CUMPLE	G1 Delimitadoras o posición	CUMPLE					
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Chapas y seguros	CUMPLE	G1 Luz interna	CUMPLE					
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Calcomanías internas reglamentarias	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE					
G1 Limpiaaparabrisas	CUMPLE	G1 La inexistencia de los elementos de control de velocidad	CUMPLE	G1 Luces Alias	CUMPLE					
G1 Perforaciones	CUMPLE	G1 Taxímetro	NO APLICA	G1 Luces Bajas	CUMPLE					
G1 Roca o interferencia entre las llantas guardabarros carrocería o suspensión	CUMPLE	G1 Soportes		G1 Exploradoras delantera y/o traseras.	CUMPLE					
G1 Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes	CUMPLE	G1 Fugas	CUMPLE	G1 Señales reflectivas reglamentarias	CUMPLE					
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Color de luz emitido diferente en la estipulada	CUMPLE					
G1 Soporte de cadén trasero	CUMPLE	G1 Rotulas inferiores	CUMPLE	G1 Luz que indica que se encuentra libre - Taxis	NO APLICA					
G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Cruzeta	CUMPLE					
G1 Llant de repuesto	CUMPLE	G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE					
G1 Eje 1 llanta - rin derecha	CUMPLE	G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE					
G1 Eje 1 llanta - rin izquierda	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Exltor	CUMPLE					
G1 Eje 2 llanta - rin derecha	CUMPLE	G1 Pernos	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE					
G1 Eje 2 llanta - rin izquierda	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE					
G1 Pilo	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE					
G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Barra estabilizadora	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE					
G1 Cojinería	CUMPLE	G1 Topes de suspensión	CUMPLE							
G1 Cinturones de seguridad	CUMPLE	G1 Mangueras de frenos	CUMPLE							

G1: CARROCERÍA INTERIOR Y EXTERIOR

G2: MOTOR SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN

G3: ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y KIT DE CARRETERA

RESULTADO : APROBADO

APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)
Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 % ,) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		1,70
Eje 1	Izquierda	6,8
Eje 2	Derecha	7
		5,4

CDA LA 50
Nit. 900 129 377-1
ARNALDO CARRILLO

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A